



سلاسل مفاتيح أكريليك مخصصة: دليل مواصفات الإنتاج

دليل مشتريات تقني لترجمة نية التصميم إلى واقع مُصنَّع.




DOC-REF:BUYER_BRIEF//

معيّار التواصل البصري



مكوّنات التثبيت

الموصّل. عادةً حلقة مفاتيح، أو مشبك، أو آلية مشابهة.



طبقة الطباعة / الزخرفة


الرسم المطبّق. يتيح رسوماً توضيحية مفصلة كاملة الألوان وتأثيرات متعددة الطبقات.

بوليمر شفاف صلب

الركيزة الأساسية. تشمل الخيارات حواف شفافة، أو ألواناً معتمة، أو علامات ترويجية مُشكلة.

تتطلب الالتزامات الفنية والتجارية النهائية عرض أسعار ومراجعة العمل الفني والمواد.

مصفوفة بدائل المواد: تأكيد مسار الأكريليك



أكريليك (القياسي)

الميزات:

رسوم توضيحية مفصلة
كاملة الألوان، وأشكال
قص غير معتادة، وعرض
شفاف خفيف الوزن.



معدن مطلي بالمينا

بديل لـ:

إحساس معدني ثقيل،
ومناطق ألوان غائرة، وبنية
قاعدة معدنية.



مطاط

بديل لـ:

هيكل ناعم ومرن،
وبروزات مصبوبة.




فينيل شفاف

بديل لـ:

حاويات مرنة تحتوي علي
رسومات ورقية منقصة
مُدخلة.

إذا كنت تبحث عن وزن معدني ثقيل أو مرونة ناعمة، فاطلب مقارنة لمسار بديل بدلاً من اعتبار تلك الميزات افتراضات للأكريليك.

تتابع طبقات القاعدة البيضاء



الطبقة 1: طبقة طباعة CMYK

العمل الفني الموضوع عالي الدقة الذي يحتوي على التأثيرات البصرية المستهدفة، والتدرجات، والنصوص الدقيقة.

الطبقة 2: حبر القاعدة البيضاء

ضروري لتحقيق العتامة. بدونها، تظهر أحبار CMYK باهتة وشبه شفافة على الأكريليك الشفاف.


الطبقة 3: ركيزة الأكريليك الشفافة

القاعدة الصلبة. تبقى المناطق الخالية من القاعدة البيضاء شفافة.

قاعدة الإجراء: عند إعداد ملفات المتجهات، افصل دائماً بين القص والطباعة، والقاعدة البيضاء والطبقات الشفافة في قنوات منفصلة.

مصفوفة الرؤية على الوجهين

ركيزة يمكن الرؤية من خلالها




منظر أمامي

منظر خلفي

تُطبع الرسمة الأمامية على جانب واحد؛ وتُشاهد مباشرة من خلال الأكريليك الشفاف.

تحذير: ستظهر الرسومات والنصوص معكوسة على الجهة الخلفية.

طباعة مكررة



منظر أمامي

منظر خلفي

تسمح طبقة حجب مركزية بطباعة العمل الفني نفسه بدقة وبشكل مستقل على الوجه والخلف. يبقى النص مقروءاً على الجانبين.

طباعة عكسية مستقلة



منظر أمامي

منظر خلفي

تُطبع رسومات مختلفة تماماً على الظهر مقارنةً بالواجهة، ما يتطلب فصلاً دقيقاً لطبقات الوجه والخلف في ملف العمل الفني.

السلامة الهيكلية: تحديد مسار القص



تأثير تفاعل مكوّنات التثبيت

تحدد الجاذبية الاتجاه. إن موضع ثقب الموصل الدقيق يغير تماماً كيفية تعليق العمل الفني وحركته في يد المستخدم.

بوصله اتجاه مكوّنات التثبيت




قرارات المشتري المطلوبة:

1. الاتجاه النهائي (كيف ينبغي أن يتدلى؟)
2. موضع الثقب (أين نقطة المحور؟)
3. نمط مكوّن التثبيت (حلقة مفاتيح، مشبك، سلسلة؟)
4. لون مكوّن التثبيت (فضي، ذهبي، ملون؟)

القاعدة: أدرج دائماً مرجعاً بصرياً في ملف العمل الفني يوضح موضع مكوّن التثبيت المقصود بالنسبة إلى الرسومات.

حقائق تدقيق الألوان: الشاشة مقابل الركيزة




الواقع الرقمي	الواقع المادي	استراتيجية التخفيف
تظهر ألوان العلامة المحددة بقيم مرجعية رقمية مضيئة على الشاشات.	ستختلف ألوان الشاشة، والإثباتات الرقمية، وقواعد الحبر الأبيض، والركائز الشفافة، والطباعة الفعلية حتماً.	اطلب إثباتاً للعمل الفني يفصل بوضوح بين اللون المطبوع والركيزة الشفافة.

متى يجب التصعيد: اطلب مراجعة مادية قبل الإنتاج عندما تكون مطابقة الألوان، والحروف الصغيرة، والنوافذ الشفافة، أو التسجيل الدقيق أموراً حاسمة للمشروع.

من المتوسط إلى الكبير: منطق التجميع والتعبئة



مسار اعتماد الإنتاج




بوابة 1: طلب عرض السعر الأولي
وتقديم العمل الفني

قدّم مسارات القصّ
المتجهية، وعملاً فنياً عالي
الدقة، وأنماط الألوان
المقصودة.



بوابة 2: عرض السعر
ومراجعة المواد

يحدد المورد نوع الأكريليك
المقترح، وتشطيب الحواف،
وعملية الزخرفة.



بوابة 3: العمل الفني
اعتماد الإثبات


راجع هوامش قالب،
ومواضع الثقوب، وقواصل
الشفافية.



بوابة 4: ما قبل الإنتاج
العينة / الاختبار

مطلوب لمتطلبات السطح
الحرّة، ومقاومة الخدش،
واللون، والأداء، أو الامتثال.

التركيب: معادلة طلب عرض السعر



الخلاصة: يجب ألا يستند قرار الشراء إلى صورة شاشة وحدها. بل يجب أن يتبع مقترح بناء تمت مراجعته ويشمل المجالات الثلاثة.

قائمة طلب عرض السعر الرئيسية | الجزء 1: المواصفات



قدّم الملفات المصدريّة: العمل الفني، ومخطط القص المتجهي، وجهي العرض، والمرجع البصري المستهدف.



حدّد التفاصيل الحرجة: المناطق الشفافة، ومتطلبات الحبر الأبيض، والنصوص الدقيقة، والتدرجات، وألوان العلامة التجارية.



حدّد المواد: نوع الأكريليك المقترح، وطريقة الطباعة المطلوبة، وتشطيب السطح، وتوقعات الحواف.



أكّد البنية: اتجاه العمل الفني النهائي، وموضع ثقب الموصل، ونمط مكوّن التثبيت، ولون مكوّن التثبيت.



اذكر الخدمات اللوجستية: الكمية الدقيقة لكل تصميم، ووجهة التسليم، ونافذة التسليم المطلوبة.

قائمة طلب عرض السعر الرئيسية | الجزء 2: العملية والتعبئة



اطلب إثباتاً بصرياً: تأكد من أن الإثبات يميز بوضوح اللون المطبوع عن الركيزة الشفافة.



اطلب أخذ عينات: ضع خطة للعينة/الاختبار لأي احتياجات حرجة لمقاومة الخدش أو الأداء أو الامتثال.



حدّد التعبئة: فصل التعبئة الفردية في أكياس، وبطاقات الخلفية، وملصقات التحذير/الباركود، والتشكيلات، وعلامات الكرتون.



اطلب الشروط المفصلة: وضح افتراضات عرض السعر (بما في ذلك الإعداد، والكميات الزائدة والناقصة) ومراحل الاعتماد الصريحة.



تتطلب الالتزامات التجارية النهائية تأكيداً كتابياً لعرض السعر والعمل الفني ومراجعة المواد. لا تفترض أي حالة للمخزون أو الفيلم أو الامتثال دون تحقق.

