

المخطط الهندسي للهودي المخصص

دورة متقدمة في المشتريات والمواصفات

رقم المشروع 091

وثيقة المواصفات




هندسة طلبات عروض أسعار محكمة للبضائع
وملابس الموظفين والبرامج الترويجية.

تحديد فئة المنتج

الهودي المخصص هو قميص علوي محبوك بغطاء رأس (بلا سحاب أو بسحاب أمامي) مصمم لأغراض الزخرفة. لا تخلطه مع الفئات المجاورة التي تتطلب قيود تصنيع مختلفة تمامًا.

أثر الزخرفة	الخامة	التركيب	مصفوفة التصنيف
الزخرفة تؤثر في المرونة/موضع التطبيق.	الخامة تؤثر في الراحة/الملاءمة.	قميص علوي بغطاء رأس، بلا سحاب/بشحاب.	هودي مخصص
لا توجد عوائق لدرزات غطاء الرأس.	قميص محبوك مشابه.	يفتقر إلى غطاء الرأس وجميع الدرزات الهيكلية المرتبطة به.	سويت شيرت برقبة دائرية
يتطلب وصولًا متخصصًا للإبرة.	طبقات خارجية منسوجة، وعزل داخلي.	تركيب مصمم وفقًا للطقس.	سترة خارجية
إعدادات حرارة أقل، ودعامة خلفية فريدة.	أعماق وبر مختلفة وسلوكيات تمدد مختلفة.	قصة رياضية، ودرزات مميزة.	فليس للأداء

هندسة القماش الأساسي لا تعتمد أبدًا على مصطلحات عامة مثل «ثقل الوزن» أو «فاخر». حدّد الخصائص الفيزيائية للنسيج واطلب مستندات المورد.



☐ البيئة المناخ المقصود، والاستخدام الداخلي مقابل الخارجي، ومستوى النشاط المتوقع.

☐ التركيب بلا سحب مقابل بسحاب أمامي.

☐ المواصفات للمسية الدفء المطلوب، وانطباع وزن القماش، والملمس الداخلي.

☐ الأداء قابلية التمدد، والتهوية، والعتامة.

☐ الاحتفاظ بالشكل نعومة السطح وتوقعات الغسل.

تشريح الإضافات والتركيب يتطلب كل مكّون مواصفة محددة. يجب مراجعة ألوان الملابس والإضافات فعليًا عندما تكون المطابقة الدقيقة مهمة.

الغطاء والرقبة: حدّد غطاء الرأس

التركيب (طبقة مفردة/مزدوجة)، ومادة الحبل ومساره، وقيود السلامة الحرجة للأطفال/مكان العمل.

التخزين: حدّد بدقة

نوع الجيب (مثل جيب الكنغر، والدرزة الجانبية، والمزوّد بسحاب).

مثبتات الجذع: بالنسبة إلى

الواجهات الأمامية بسحاب: حدّد مادة السحاب، ومقاسه، واعتبارات لون الشريط.

النهايات: حدّد شدّ الأساور والحاشية وارتفاعهما وتوقعات التصليع.



المقاسات: يجب ذكر التوزيع الكامل للمقاسات.

اطلب جداول المقاسات الدقيقة للنمط المقترح واطلب عينات ملائمة عندما تكون مخاطر المقاس جوهريّة.

رقم الوثيقة

التاريخ

تشخيص الزخرفة يُحدّد اختيار الزخرفة بتفاصيل الصورة وعدد الألوان والحدود الفيزيائية للقماش.



الطباعة والنقل

السلوك: يعتمد على نعومة السطح.
النعومة.

التحقق: نماذج الشاشة

لا يمكنها إظهار نسيج القماش. اطلب عينة
فعلية مزخرفة لتقييم الملمس والعتامة
وحدود التمدد وتأثيرات الحرارة على
الفليس.

الفليس.

التطريز

السلوك: يتفاعل بعمق السلوك: يتفاعل بعمق
السلوك: يتفاعل بعمق مع درزات الملابس
والتمدد.

التحقق: راجع دائمًا عينة

خياطة فعلية «sew-out» للتحقق من وضوح الحروف،
وتفسير الغرز، وكثافة الخيط، واستخدام الدعامة، وأي
تشوّه ناتج في القماش.


قاعدة التطبيق

يعتمد اختيار الزخرفة على تفاصيل
الصورة، وعدد الألوان، والموضع، وسطح
القماش، والتمدد، ودرزات الملابس،
ومزيج الطلب.

رقم الوثيقة

التاريخ

التنقل في مناطق الخطر يحدد الموضع جدوى الإنتاج.



الدرزات السميكة: التطريز

يتطلب وضع التطريز قرب الدرزات السميكة أو ملحقات الجيوب أو مناطق غطاء الرأس متعددة الطبقات مراجعة صارمة لإمكانية وصول الإبرة.

التاريخ	البيانات
---------	----------

الجيوب والسحابات: المطبوعات الكبيرة

قد تعبر مناطق الجيوب أو السحاب فقط إذا كان العمل الفني مصممًا خصيصًا لهذا الفراغ.


التاريخ	البيانات
---------	----------

الامتثال الحرج: أي

أي موضع يتضمن ملامسة الجلد أو الحبال أو متطلبات وضوح في مكان العمل يستلزم اختبار عينة فوريًا للتحقق من الامتثال.

تخطيط العمل الفني والتخصيص

مخطط بصري



على بُعد 2 بوصة
بالضبط أسفل
درزة الياقة

مواصفات العمل الفني:

قدّم رسمًا متجهيًا ومراجع ألوان دقيقة. حدّد المقاس النهائي والموضع باستخدام نقاط مرجعية ثابتة. أكد صراحةً ما إذا كان العمل الفني متمركزًا على الجسم، أو محاذيًا للسحاب، أو موضوعًا بالنسبة إلى درزة/جيب.

هيكل البيانات

المقاس	اللون	نمط الملابس	الرقم	الاسم
كبير	رمادي أردوازي	بلا سحاب		SMITH
متوسط	فحامي	بسحاب	23	JOHNSON
صغير	عظمي	بلا سحاب		LEE

البيانات المخصصة:

لا يجوز تقديم الأسماء والأرقام بصورة غير منظمة. سلّمها في جدول منظم مرتبط صراحةً بنمط الملابس واللون والمقاس. اطلب الموافقة النهائية على التهجئة وربط البيانات قبل بدء الإنتاج.

التهجئة وربط البيانات قبل بدء الإنتاج. التهجئة وربط البيانات قبل بدء الإنتاج.

رقم الوثيقة

التاريخ

الحقائق الحجمية للخدمات اللوجستية والتعبئة تشغل الهوديز حجمًا أكبر بكثير في الكرتون من القمصان الخفيفة. يجب إدراج اللوجستيات في طلب عرض السعر.

قيود التعبئة

القيود: حدّد قيودًا صارمة على

الوجهة والمناولة. حدّد متطلبات الطي،
والأكياس البلاستيكية الفردية، وملصقات
المقاس، وملصقات اسم مرتدي القطعة،
وفرز الأقسام، وتعريف الكراتين.

قواعد إعادة التوريد

إعادة التوريد: للبرامج المستقبلية،

اطلب خطة لإعادة الطلب دون
افتراض توفر مخزون دائم أو
استمرارية درجة اللون بدقة.

بروتوكول الاستبدال

الاستبدالات: حدّد كيفية

معالجة الاستبدالات المعتمدة (ولا
تجعلها تلقائية أبدًا إذا كان المقاس أو
درجة اللون أو التركيب مهمًا).

فحص

التاريخ

بيانات
القمصان

بيانات الهوديز المخصصة

600
mm
×40
0m
m


حجمي
الكفاءة: عالية

400mm×400mm

حجمي
الكفاءة: منخفضة


لوحة طلب عرض السعر الرئيسية

النقاط الـ 10 المُجمّعة لعرض أسعار محكم.



قانون الترابط

لا يكون عرض سعر الهودي المخصص موثقًا إلا عند مراجعة هذه المتغيرات الثلاثة معًا كنظام واحد محكم الإغلاق.



تتطلب الالتزامات الفنية والتجارية النهائية حتمًا مراجعة عرض السعر والعمل الفني والخامة.

لا تدّع أبدًا تأكيد توفر القطع السادة أو الألوان أو المقاسات أو المخزون دون مراجعة فعلية ومخططة.

لا تعد أبدًا، دون تحقق، بحدود دنيا أو أسعار أو مهل تسليم أو متانة غسيل دقيقة. الأداء الحرج يتطلب الاختبار.