


سلاسل مفاتيح جلدية مخصصة

دليل مشتريات تقني



تحديد الفئة

مسارات المواد البديلة



هل تحتاج إلى رسومات فوتوغرافية دقيقة أو تأثيرات شفافة؟ اختر الأكريليك.

هل تحتاج إلى مرونة قابلة للغسل أو نقشا مُشكّلا؟ اختر المطاط.

هل هو معدني في الغالب مع لمسة جلدية صغيرة؟ اختر سلاسل المفاتيح المعدنية.

"فاخر" إلى ما الانتقال


بعد

"أحتاج إلى سلسلة مفاتيح جلدية فاخرة."



الحل


"أحتاج إلى مواصفة مُسَعَّرة، ومراجعة العمل الفني، واختبار المواد."



الإرشادات الأساسية • يجب على المشتريين طلب اقتراح الموردين وتحديد تركيب المادة بدقة. تتطلب الالتزامات الفنية والتجارية النهائية مراجعة العرض والعمل الفني والمواد.

قاعدة صارمة: لا تدع درجة الجلد أو المنشأ أو الشهادة أو العمر الافتراضي أو السماح أو الحد الأدنى للطلب، السعر أو مدة التسليم أو مستوى الأداء أو الضمان دون تأكيد خطي.

مصفوفة قرار المواد

	جلد طبيعي	المظهر: تفاوت طبيعي مرتفع	الاتساق: يختلف حسب الجلد	العناية: يتطلب ترطيبًا	هيكل التكلفة: فاخر/الأعلى	الوسم: قواعد منشأ منظمة
	مادة ملتحة	المظهر: تشطيب مطفي موحد	الاتساق: متسق للغاية	العناية: يُسمح للتنظيف	هيكل التكلفة: الفئة المتوسطة	الوسم: يجب ذكر نسبة الجلد
	شق مطلي	المظهر: سطح لامع/مطلي	الاتساق: لون متسق	العناية: تنظيف السطح فقط	هيكل التكلفة: الفئة المتوسطة الأدنى	الوسم: لا يمكن ادعاء حبيبات علوية
	بدائل صناعية	المظهر: أنسجة هندسية الاتساق: تكرار مثالي العناية: متينة للغاية/قابلة للغسل هيكل التكلفة: يعتمد على الحجم الوسم: تصنيفات نباتية/صناعية				

الرؤية الأساسية:

يجب أن تميّز مواصفة الشراء بين هذه المواد الأربع لأن خصائصها الفيزيائية ومتطلبات وسمها القانوني تختلف جوهريًا.

تشرح وتركب تفصيلي



موسوعة معالجة الحواف




خام

غير مُشطَب، مع كشف القلب الطبيعي.



مصقول

مصقول بالاحتكاك للحصول على ختم ناعم وطبيعي.



مطلي

مطلية الحافة لخط لون صلب ومحكم.



مطوي

مُرقق ومُدَّار إلى الداخل لمظهر سلس.

توجيه عملي: يجب تحديد مظهر الحافة صراحةً وطلب مرجع مادي معتمد.

إمكانات تزيين السطح



نقش غائر



نقش بارز



رقائق



طباعة




حفر



شعارات معدنية


نقاط فحص ضبط العمل الفني




- خطوط دقيقة (خطر الامتلاء)
- تجاويف صغيرة (خطر الاندماج)
- مساحات صلبة كبيرة (خطر انطباع غير متساو)
- تشطيبات معدنية (خطر التقشر)

الإرشاد الأساسي: اسأل دائمًا
أي طريقة متوافقة مع السطح المقترح.

مواصفات دمج المكونات المعدنية



فصل العمل الفني قبل الإنتاج



الطبقة 1:
مسارات القطع والثقوب

الطبقة 2:
خطوط الخياطة


الطبقة 3:
طبقة الرقائق/الطباعة

الطبقة 4:
طبقة النقش الغائر/
البارز

متطلبات التخطيط

يجب أن تتضمن ملفات المتجهات تخطيطًا مُقاسًا، وإشارة للوجه/الخلف، واتجاه الطي، واتجاه الحبيبات (إن كان ذا صلة)، واتجاه القراءة عند التعليق. يجب تأكيد قابلية تنفيذ الخطوط والنصوص بالحد الأدنى.

فخ انعكاس الضوء



الرؤية الأساسية: تعكس هذه المواد الضوء بشكل مختلف. لا يمكن تنسيق المظهر عبر رموز hex الرقمية وحدها! يجب تقييمه على عينات مادية. قدّم قيمًا مرجعية، لكن أعط الأولوية للعنصر (مثل الجلد أو الرقائق) الذي يمثل مرساة لون العلامة التجارية الحقيقية.

تحديد القبول والامتنال

التفاوت الطبيعي

إسأل ما إذا كانت دفعات المواد
أو العلامات الطبيعية قد تؤثر في
الدرجة والمظهر عبر الطلب.
اطبع عينة المادة الجلدية وضمن
التناسق عبر الطلب.

قاعدة: لا تصف التفاوت الطبيعي

بأنه عيب أو فائدة مضمونة
حتى يتوفر مرجع مادة وقبول
معتمدان.

نقاط فحص الامتنال تتطلب الأسطح
والهوية المادية وثبات اللون وأداء
المكونات المعدنية والمواد المقيدة
ومتطلبات الوسم مراجعة عينة مادية
واختبارات.



مخاطر النقل وتخفيفها بالتعبئة



مواصفات اللوجستيات: يجب أن يذكر طلب العرض الكميات لكل تصميم، ولون المادة، والزخرفة، وتشطيب المكونات المعدنية. حدّد التشكيلات، ووضع الباركود، والملصقات، وعلامات الكراتين، والوجهة، ومتطلبات التسليم.

• قائمة التحقق لتجميع طلب العرض من 8 نقاط

- | | |
|--------------------------|---|
| ☐ | 1. حدّد تفضيل المادة الطبيعية أو الملتحمة أو المشقوقة أو الصناعية. |
| ☐ | 2. قدّم شكل الجسم والطبقات والطيّات والخياطة والحواف والاتجاه. |
| ☐ | 3. اذكر الكمية حسب التصميم واللون والزخرفة وتشطيب المكونات المعدنية. |
| ☐ | 4. قدّم العمل الفني المتجهي وميّز كل عملية زخرفة على حدة. |
| ☐ | 5. حدّد توقعات الحبيبات وملمس اليد والدرجة واللمعان والحافة والتفاوت. |
| ☐ | 6. أكّد نوع المكونات المعدنية وتركيب التثبيت والحركة والتشطيب. |
| ☐ | 7. اطلب عينات مواد وإثباتًا وعينة تركيب وخطة اختبار. |
| ☐ | 8. حدّد الوسم والتعبئة الفردية والتشكيلات وعلامات الكراتين. |

يعتمد طلب العرض الناجح على التركيب التقني، لا على أسماء المواد العامة أو الصور المعيشية. تُعد مراجعة العرض والعمل الفني والمواد إلزامية للالتزام النهائي.