


مخصص

تغليف مرن

دليل المشتري للمواصفات
وطلب عرض السعر

مرجع المستند: الأكياس البلاستيكية والأكياس المطبوعة//
التركيز: المواصفات، واختيار المواد، وإعداد طلب عرض السعر




ثنية سفلية

هندسة المشتريات



01. تحديد
الشكل وحالة
الاستخدام

مطابقة نوع الحقيبة مع القناة
والاحتياجات الهيكلية.



02. تحديد
المادة وبنية
الحقيبة

تهيئة الحواجز، وأنظمة
الإغلاق، والخصائص
المادية.



03. إعداد العمل
الفني والرؤية

الموازنة بين العلامة التجارية
وعرض المنتج.




04. تخفيف
المخاطر وإعداد
طلب عرض السعر


تحديد عوامل التكلفة وإنهاء
قائمة التحقق للمواصفات.

الشكل وحالة الاستخدام

مواءمة الشكل مع متطلبات العرض بالتجزئة والشحن.




	أكياس مسطحة	أكياس بريدية	أكياس مايلا	أكياس PVC	أكياس قائمة	برباط PE سحب
حالة الاستخدام الأساسية	عام	شحن التجارة الإلكترونية	منتجات التجزئة	هيكل قابل لإعادة الاستخدام	منتجات التجزئة	احتواء عام
محو الرؤية	متغير	معتم	نافذة معتمة	رؤية عالية	متغير	شفاف
الاتجاه الهيكلي	مسطح	ظرف مسطح للشحن	مسطح أو بشيه	منظم / مرن	عرض عمودي	حزمة مرنة



المادة وبنية الحقيبة

هندسة الخصائص الوظيفية، وأنظمة الإغلاق، وبنى
الحواجز.

بنية الحقيبة المخصصة



دليل اختيار المادة والتشطيب

الوظيفة والحاجز

الهدف: مواءمة احتياجات الحاجز مع المنتج الموجود بالداخل.

القرارات: تحديد بنية المادة والسماكة المطلوبة.

الامثال: تدوين المتطلبات المخصصة للغذاء أو التلامس المباشر.

التشطيب والجماليات

الهدف: التحكم في العرض البصري و العرض الحسي باللمس.

القرارات: الاختيار بين تشطيب مطفي ولامع.


بيان المادة: اختيار PVC أو التنسيقات الشفافة عندما تكون الرؤية والهيكل القابل لإعادة الاستخدام أهم ما يكون.




مواصفات العمل الفني والطلب المواصفات

معايرة تغطية الطباعة، والمقاس، ورؤية
المنتج.

الموازنة بين تغطية الطباعة ورؤية المنتج



*إعداد حاسم: تأكد من ضبط ملفات العمل الفني المخصصة تمامًا على المقاس والسماكة الفعليين النهائيين للحقيبة. * NotebookLM



تخفيف المخاطر و استراتيجية RFQ

التعامل مع عوامل التكلفة وإنهاء طلب عرض السعر.

مخاطر الإنتاج وعوامل التكلفة



متى يجب طلب عينات ما قبل الإنتاج:

- عندما تكون سلامة الإغلاق حاسمة للمنتج. عندما تكون هناك حاجة إلى أداء حازم عالٍ. - عندما تكون الأدوات أو أساليب الطباعة معقدة جدًا ويكون المظهر حاسمًا قبل الإنتاج بالجملة.

قائمة التحقق قبل الإقلاع لطلب عرض السعر

المواصفات المادية

☐ تم تأكيد بنية المادة.

☐ تم تحديد سماكة المادة.

☐ تم إنهاء الأبعاد الدقيقة (المقاس).

الخصائص والتشطيب

☐ تم اختيار أسلوب الإغلاق (سحاب، صمام).

☐ تم تحديد تغطية الطباعة والتشطيب (مطفي/لامع).

الامتثال والنطاق

☐ تم تدوين متطلبات الملاءمة الغذائية/التلامس بوضوح.

☐ تم التخطيط لكمية الإنتاج.

☐ تم توضيح طريقة التغليف المفضلة.

أدرج المقاس، والكمية، وتفضيل المادة، وملفات العمل الفني في الاستفسار الأولي لضمان مطابقة عرض السعر لنطاق المشروع بدقة.