



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



كم تكلفة المغناطيسات التذكارية المخصصة؟ ما الذي يحدد فعلاً عرض سعر مغناطيس البوليريزين؟

Details

الإجابة المختصرة: تُسعر المغناطيسات التذكارية المخصصة على عدة طبقات. تدفع رسوم قوالب وأدوات تصنيع لمرة واحدة لكل تصميم. ثم تدفع سعراً لكل وحدة يعتمد على كمية الطلب، وتعقيد النحت، وعدد الألوان المرسومة يدوياً، ونوع المغناطيس والتغليف. أما العيّات واختبارات الامتثال والشحن والرسوم الجمركية للاستيراد فُتُضاف فوق ذلك. قارن عروض الأسعار على أساس تكلفة الوصول الإجمالية لكل وحدة، لا على سعر الوحدة وحده.

إذا كنت تسأل عن تكلفة المغناطيسات التذكارية المخصصة، فنادرًا ما يعطيك سعر الوحدة الواحدة الإجابة الصادقة. تُسعر مغناطيسات البوليريزين المقولبة على عدة طبقات. الأولى رسوم قوالب وأدوات تصنيع لمرة واحدة لكل تصميم. والثانية سعر لكل وحدة ينخفض كلما ارتفعت الكمية. والثالثة الشحن والرسوم الجمركية، وهذه لا تظهر إلا بعد الانتهاء من الإنتاج. والمشتري الذي يقارن عرضين بالاعتماد على سعر الوحدة وحده يجد غالباً أن المورد «الأرخص» يصبح أغلى بعد إضافة القوالب وجولات العيّات الإضافية والشحن.

وهنا يبرز الضرر في هوامش البيع بالتجزئة. فمتجر الهدايا أو مكتب السياحة أو منظّم الفعاليات يحصل على ميزانية معتمدة استناداً إلى رقم واحد. ثم تظهر جولة عيّات ثانية. ويُحتسب تجديد قالب على طلب إعادة الشراء. وترفع أحجام الكراتين فاتورة الشحن، وتصل فاتورة الجمارك بعد أسابيع من التسليم. كل بند منها صغير، لكنها مجتمعة قد تفرض تغيير سعر البيع بالتجزئة، أو تقليص الطلب عن الكمية التي خطّطت لها.

يقسّم هذا الدليل عرض سعر مغناطيس البوليريزين إلى مكّوناته. ويوضّح عناصر التكلفة التي تتحكم فيها، ويقدم منهجاً لحساب تكلفة الوصول الإجمالية يمكنك تطبيقه على أرقام أي مورد. أما موضوعات المواصفات، مثل المقاس والتشطيب وتجهيز ملفات التصميم، فُتُغطى في صفحتنا الخاصة بـ [مغناطيسات الثلاثة الراتنجية المخصصة](#)، وهنا نركّز على المال وحده.

المحتويات

1. [ما الذي يتكوّن منه عرض سعر المغناطيسات التذكارية المخصصة؟](#)
2. [كم تكلفة المغناطيسات التذكارية المخصصة؟ قدرها في سبع خطوات](#)
3. [كيف تقارن بين عروض الأسعار من موردين مختلفين؟](#)
4. [الأسئلة الشائعة](#)
5. [أبرز النقاط](#)
6. [تحويل عرض السعر إلى ميزانية](#)

ما الذي يتكوّن منه عرض سعر المغناطيسات التذكارية المخصصة؟

يبدأ المغناطيس التذكاري المصبوب من البوليريزين بالنحت الرئيسي لتصميمك. ويُستخدم هذا النحت الرئيسي لصنع قوالب الإنتاج. يُصبّ الراتنج في تلك القوالب، ثم يُعالج ويُقصّ ويلوّن يدوياً، وبعد ذلك يُنبت المغناطيس في الظهر. كل مرحلة تُنشئ تكلفة، لكن التكاليف تتصرف بطرق مختلفة. وأوضح طريقة لقراءة عرض السعر هي تجميع البنود بحسب عدد مرات دفعها. وإذا كنت لا تزال تحسم أمرك بين البوليريزين المقولب ومغناطيس الإيبوكسي ذي القبة المسطحة، فإن [صفحة المنتج](#) تقارن بين الشكّلين.

- **لمرة واحدة لكل تصميم:** النحت الرئيسي ومراجعات النحت وقوالب الإنتاج.
- **متكرّر لكل وحدة:** الراتنج وعمالة الصب والتلوّن اليدوي والمغناطيس والطبقة العلوية الواقية والتغليف الفردي.
- **لكل طلب:** عيّات ما قبل الإنتاج ومطابقة الألوان واختبارات الامتثال والتوثيق.
- **لكل شحنة:** الكراتين الخارجية والشحن والتأمين ووساطة التخليص الجمركي والرسوم الجمركية للاستيراد.

لا يظهر عادةً إلا الطبقة الثانية بوصفها «سعر الوحدة». أما الطبقات الثلاث الأخرى فهي موضع الاختلاف بين العروض. فقد يجمعها مورد في سعر واحد، ويفضّلها آخر بنداً بنداً، ويتركها ثالث خارج العرض حتى مرحلة لاحقة.



كم تكلفة المغناطيسات التذكارية المخصصة؟ قدّرها في سبع خطوات

الخطوة 1: افصل رسوم القوالب وأدوات التصنيع لمرة واحدة

تعتمد تكلفة قالب مغناطيس البوليريزين بالدرجة الأولى على النحت، لا على مساحة المغناطيس. فالنقش العميق، والتجاويف السفلية، والأجزاء الرفيعة البارزة مثل الدرابزينات أو الهوائيات أو أغصان الأشجار، والأسطح ذات الملمس الدقيق، كلها تستغرق وقتاً أطول في النحت. وقد تحتاج أيضاً إلى قوالب تُبنى من عدة أجزاء. ومعلم ذو ظهر مسطح ونقش بارز واضح أرخص في تجهيز القالب من تمثال بأطراف بارزة بالكامل.

اطرح أربعة أسئلة قبل أن تقبل بند أدوات التصنيع

- هل تغطي الرسوم كلاً من النحت الرئيسي وقوالب الإنتاج؟
- كم عدد مراجعات النحت المشمولة؟
- من يحتفظ بالنحت الرئيسي، ولمدة كم؟
- متى ستحتاج قوالب الإنتاج المتأكلة إلى الاستبدال؟

السؤال الأخير مهم لأن القوالب المرنة تتدهور مع تكرار الصب. فقد يؤدي منتج مستمر في البيع منذ زمن طويل إلى فرض رسم تجديد للقالب على طلب إعادة الشراء، حتى وإن لم تدفع ثمن النحت الرئيسي مرة أخرى.



الخطوة 2: افهم سبب وجود الحد الأدنى لكمية الطلب

الحد الأدنى لكمية طلب المغناطيسات التذكارية ليس اعتباطياً. فهو يعكس العمل المطلوب لتجهيز القوالب، وخطط دفعات الطلاء ومطابقتها، وإعداد خط تلوين لتصميم واحد، ودون حجم معين، تكلف عملية الإعداد أكثر من الوحدات التي تنتجها.

قبل التخطيط، تأكد من ثلاثة أمور:

- هل ينطبق الحد الأدنى على كل تصميم أم على كل طلب.
- هل يُحتسب متغير اللون للنحت نفسه تصميمًا مستقلاً.
- هل يمكن أن تتشارك عدة تصاميم في طلب واحد للوصول إلى الحد المطلوب.

قد تواجه مجموعة مكونة من ثمانية معالم ثمانية حدود دنيا أو حداً واحداً. بحسب المورد. ويغير هذا الفرق ميزانيتك الافتتاحية أكثر من أي سعر للوحدة. ولأن الحدود الدنيا تختلف باختلاف تعقيد التصميم، فاطلبها كتابةً مع عرض السعر بدلاً من الاعتماد على رقم من الكتالوج.

الخطوة 3: اقرأ شرائح الأسعار حسب الكمية بشكل صحيح

يصح سعر المغناطيسات المسطحة المطبوعة أرخص بدرجة كبيرة عند الكميات الكبيرة لأن الآلات تنجز العمل. أما البوليريزين المرسوم يدوياً فيسلك سبيلاً مختلفاً. فتتوزع تكاليف الإعداد بسرعة على الشرائح الأولى من الكمية، لكن كل وحدة ما زالت تحتاج إلى وقت الرسام. ونتيجة لذلك، يميل سعر مغناطيس الثلاثة المخصص لكل وحدة إلى الثبات عند الشرائح الأعلى بدلاً من الاستمرار في الانخفاض الحاد.

اطلب عروض أسعار لثلاث كميات يمكنك شراؤها فعلياً. ثم احسب التكلفة الهامشية للانتقال إلى شريحة أعلى:

$$\text{Marginal cost per extra unit} = (\text{Order total at tier B} - \text{Order total at tier A}) \div (\text{Quantity B} - \text{Quantity A})$$

إذا كان هذا الرقم الهامشي أقل بكثير من سعر البيع بالتجزئة لديك، وكنت واثقاً من تصريف المخزون، فالتقريب إلى الأعلى فإن خصم الكمية يكون شكلياً في معظمه. عندها تضيف المخزونات A، منطقي. أما إذا كان قريباً من سعر الوحدة في الشريحة الزائدة مخاطر التخزين والتقدم دون توفير حقيقي.

الخطوة 4: احسب عدد الألوان وجهد التلوين

غالباً ما تكون تعقيدات التلوين اليدوي أكبر محرّك للتكلفة المتكررة بعد الكمية. فكل لون يمرّ بمرور منفصل له عمل فرشاة ووقت تجفيف خاص به. وتُبطئ المناطق الصغيرة المغلقة، مثل النوافذ والعيون والحروف البارزة، عمل الرسّام. وتضيف التدرجات والغسلات اللونية الشفافة والطلاءات المعدنية والبريق خطوات إضافية. ويمكن أن تضيف مطابقة الألوان الدقيقة مع مراجع العلامة التجارية جولة مطابقة قبل بدء الإنتاج.

يمكنك خفض تكلفة التلوين دون أن تبدو القطعة رخيصة:

- ادمج الدرجات اللونية المتشابهة جداً.
- اجعل الحواف البارزة في النحت تحدّد الموضع الذي ينتهي عنده اللون 1 وابدأ عنده اللون التالي، فيتبع الرسّامون حافة بارزة بدلاً من رسم الخط يدوياً دون مرجع.
- استبدل التفاصيل المرسومة الصغيرة بنقش بارز يظهر بوضوح تحت طبقة أساس واحدة.

يُشرح الحد الذي تصبح عنده التفاصيل الصغيرة غير مقروءة في إرشادات الحجم والتفاصيل في [صفحة المنتج](#).



الخطوة 5: سّر المغناطيس والتشطيب والبنود المشمولة

المغناطيس نفسه بند حقيقي في عرض السعر. فمغناطيسات الفريت (السيراميك) رخيصة ومنتشرة على نطاق واسع. أما مغناطيسات النيوديميوم من العناصر الأرضية النادرة فتتمتع بقوة تثبيت أكبر بكثير بالنسبة لحجمها، لكن تكلفتها أعلى لكل قطعة. راجع [نظرة عامة على أنواع المغناطيسات الدائمة](#)^[1] لمعرفة أوجه اختلاف هذه المواد. تحتاج القطعة الثقيلة ذات النقش العميق إلى قوة تثبيت أكبر، لذلك يجب تسعير النحت والمغناطيس معاً لا كل منهما بمعزل عن الآخر. وتغيّر طريقة تثبيت المغناطيس التكلفة أيضاً، فالقرص المثبت بالغراء والمغناطيس المدمج يتطلبان عمالة مختلفة.

الطبقات العلوية الواقية هي المتغيّر التالي. ويُحدّد بحث حول [إصفرار الإيبوكسي تحت التقادم الحراري والتقادم بالأشعة فوق البنفسجية](#)^[2] أن التعرض للأشعة فوق البنفسجية هو السبب الرئيسي للتغيّر اللوني. ولهذا توجد الطلاءات المثبتة ضد الأشعة فوق هي المواصفة [ASTM D1763](#)^[3]. البنفسجية، وقد تؤثر في سعر الوحدة. إذا ذكر عرض السعر طلاءً إيبوكسياً، فاسأل عن درجته الأمريكية التي تغطي راتنجات الإيبوكسي المستخدمة في الصب والطلاءات، وتمنحك نقطة مرجعية للحوار. وتُقدّر خيارات التشطيب والخلفية في [صفحة المنتج](#). لذا فالقاعدة الوحيدة هنا بسيطة: يجب أن يظهر كل ترقية بوصفها بنداً مسمّى في عرض السعر.

الخطوة 6: خصص ميزانية للامتثال والاختبار

تعتمد تكلفة الامتثال على مكان البيع ومن قد يتعامل مع المنتج. وفي الولايات المتحدة، يُوضّح [مركز سلامة المغناطيسات التابع لـ CFR](#) سبب تسبب المغناطيسات المبتلعة في إصابات داخلية خطيرة. ويفرض [معايير السلامة للمغناطيسات، 16 CPSC](#) ^[4] [الجزء 1262](#) ^[5] حداً لمؤشر التدفق للمغناطيسات المفكوكة أو القابلة للفصل التي تتسع داخل أسطوانة الأجزاء الصغيرة. ويُبيّن [لعام 2022](#) ^[6] متى دخلت القاعدة حيز النفاذ [CPSC إعلان](#).

وتحمل هذه المتطلبات تكاليف [ASTM F963](#) ^[7] تخضع المنتجات الموجهة للأطفال لـ [متطلبات سلامة الألعاب المستندة إلى لمغناطيسات التلاجة الزخرفية](#) ^[8] إلى [CPSC](#) اختبار وشهادات خاصة بها. والإنفاذ قائم فعلاً، إذ أشار [استدعاء في سبتمبر 2026](#) مغناطيسات مفكوكة تخالف المعيار الإلزامي. ويكلف الاستدعاء أكثر بكثير من تقرير الاختبار.

الذي يقيّد مواد مثل الرصاص في الدهانات والطلاءات. أما [REACH](#) ^[9] بالنسبة للمبيعات الأوروبية، يخضع المحتوى الكيميائي لـ [قانون المواد الخام الحرجة](#) ^[10] فيضيف رسوم وسم تستهدف بشكل أساسي المنتجات الأكبر من المغناطيسات الدائمة، مثل المحركات. وإذا أضاف المورد رسم امتثال إضافياً، فاسأل تحديداً عن اللائحة التي يغطيها، وعن المختبر الذي يُجري الاختبار، وعما إذا كان التقرير يذكر منتجك.

الخطوة 7: أضف الشحن والرسوم الجمركية واحسب تكلفة الوصول الإجمالية

البوليريزين كثيف وهش، وهذا يؤثر في الشحن بطريقتين. فالوزن يحدد تكلفة الشحن الجوي. أما التغليف الوقائي اللازم لمنع تشقق الحواف فيزيد حجم الكراتين، وهذا يرفع تكلفة الشحن البحري وتسعير الوزن الحجمي. والشحن الجوي أسرع لكنه غالباً أغلى بكثير لكل وحدة. والشحن البحري أرخص لكل وحدة لكنه يضيف أسابيع، ويجب أن تدخل مدة النقل الأطول في موعد فعاليتك أو موسمك.

أو شرط تسليم مُدرج، قد FOB أو EXW يحدد شرط التجارة الوارد في عرض السعر من يدفع كل جزء من الرحلة. وبموجب يعني سعر الوحدة نفسه إجماليات مختلفة تماماً عند بابك. وتعتمد الرسوم الجمركية على التصنيف التعريفي، وبلد المنشأ، وأي إجراءات تجارية سارية عند وصول البضائع. أكّد الأمور الثلاثة مع وسيط تخليص جمركي مرخّص قبل إصدار أمر الشراء، لا بعد وصول الشحنة.

اجمع كل الطبقات في معادلة واحدة. هذا هو الرقم الذي يُعتمد عليه في قرارات تسعير المغناطيسات التذكارية بالجملة:

$$\text{Landed cost per unit} = (\text{Tooling fee} \div \text{units you expect to sell from that tooling}) + \text{unit price} + (\text{sampling} + \text{testing} + \text{order fees}) \div \text{order quantity} + (\text{freight} + \text{insurance} + \text{brokerage} + \text{duties}) \div \text{order quantity}$$

توزيع تكلفة الأدوات على الوحدات التي تتوقع بيعها عبر طلبات إعادة الشراء، لا على الطلب الأول وحده، يعطيك صورة أعدل. عن تصميم تنوي الإبقاء عليه في مجموعتك.



كيف تقارن بين عروض الأسعار من موردين مختلفين؟

.ضع كل عرض سعر في البنية نفسها قبل مقارنة الإجماليات. يسرد الجدول أدناه المكونات التي ينبغي فحصها بنداً بنداً

السؤال الذي تطرحه على المورد	ما الذي يرفعها	كم مرة تدفع	مكوّن التكلفة
كم عدد المراجعات المشمولة، ومن يحتفظ بالنحت الرئيسي؟	النقش العميق والتجاويف السفلية ودورات المراجعة	مرة واحدة لكل تصميم	النحت الرئيسي
متى تحتاج القوالب إلى الاستبدال، وكم تكلف عملية التجديد؟	قوالب متعددة الأجزاء، وتآكل القوالب في الإنتاج الطويل	مرة واحدة، ثم عند التجديد	قوالب الإنتاج
كم عدد ألوان الطلاء التي يستند إليها السعر؟	عدد الألوان والتفاصيل الدقيقة والألوان المعدنية ومطابقة الألوان	لكل وحدة	الصب والتلوين
ما نوع المغناطيس والطلاء المشمولان في هذا السعر؟	النيوديميوم مقابل الفريت، والتثبيت المدمج، والطلاء المثبت ضد الأشعة فوق البنفسجية	لكل وحدة	المغناطيس والطبقة العلوية
هل تُسعر العيّّنات وتقارير الاختبار بشكل منفصل؟	جولات عيّّنات إضافية، وتقارير مختبرات خارجية	لكل طلب أو تصميم	العيّنات والاختبار
ما شرط التجارة المنطبق، وماذا يشمل؟	حجم الكراتين، والشحن الجوي مقابل البحري، والتصنيف التعريفي	لكل شحنة	الشحن والرسوم

.تختلف صيغ عروض الأسعار أيضاً بطرق تغيّر الطريقة التي ينبغي أن تقرأ بها

المخاطر على المشتري	الميزة	صيغة عرض السعر
دفع نقدية أعلى في الطلب الأول	إعادة الشراء أرخص لأن أدوات التصنيع مدفوعة مسبقاً، والتكاليف شفافة	أدوات التصنيع مفصّلة بشكل منفصل
قد تستمر إعادة الشراء في دفع ثمن أدوات التصنيع ما لم يُعدّ التفاوض على السعر	دفع مقدمة أقل	أدوات التصنيع مدمجة في سعر الوحدة
افتراضات الشحن والرسوم مخفية؛ تحقّق مما يحدث إذا تغيّرت التعريفات الجمركية	رقم واحد بُنى عليه الميزانية	السعر المُسلم إلى بابك

اعتبر ما يلي علامات تحذير: عرض سعر لا يذكر عدد الألوان، أو لا يحدد نوع المغناطيس، أو لا يذكر تكلفة العيّات، أو يتضمن شرط تجارة غامضاً. لا يثبت أيُّ منها أن المورد غير موثوق، لكن كل واحد منها موضع قد تحرف فيه الفاتورة النهائية عن عرض السعر.

الأسئلة الشائعة

سؤال شائع: لماذا تُفرض رسوم القالب على المغناطيسات البوليريزينية المخصصة أصلاً؟

يحتاج كل تصميم إلى نحتة الرئيسي وقوالب إنتاجه الخاصة، ولا يستطيع أي عميل آخر إعادة استخدامها. وتغطي الرسوم وقت النحت وصنع القوالب. وتتجنب التصميم الجاهزة ذات القوالب الموجودة هذه الرسوم، ولهذا تحمل القطع المخصصة في القالب. بنداً لأدوات التصنيع لا تحمله عناصر الكتلوج الجاهزة.

سؤال شائع: هل سادفع رسوم القالب مرة أخرى عند إعادة الشراء؟

عادةً لا، فيما يخص النحت الرئيسي، ما دام المورد يحتفظ به. أما قوالب الإنتاج فتتآكل مع الاستخدام، لذلك قد يحتاج تصميم شائع إلى تجديد القالب في النهاية. أسأل عن مدة حفظ النحت الرئيسية، وعمّا يُفعل رسم التجديد، قبل الطلب الأول.

سؤال شائع: هل يمكن أن أطلب أقل من الحد الأدنى لكمية الطلب؟

أحياناً نعم. ومن الخيارات طلب عدد أقل من الألوان، أو مشاركة نحت واحد بين عدة مخططات لونية إذا احتسبها المورد معاً، أو دمج التصميم في طلب واحد. وتوقع أن يرتفع سعر الوحدة عند انخفاض الكمية، لأن عمل الإعداد يُوزّع على عدد أقل من القطع.

سؤال شائع: لماذا لا تنخفض أسعار الوحدة بالسرعة نفسها التي تنخفض بها في المغناطيسات المطبوعة؟

الطباعة عمل آلي، لذلك تنقلص عمالة الوحدة مع الحجم. أما التلوين اليدوي فيحتاج إلى وقت شخص لكل قطعة، ولذلك تبقى العمالة المتبقية ثابتة تقريباً لكل وحدة بعد توزيع تكاليف الإعداد. ونتيجة لذلك، تتسطّح شرائح الأسعار عند الشرائح الأعلى.

سؤال شائع: كيف أخفض التكلفة دون أن يبدو المغناطيس رخيصاً؟

قلّل عدد الألوان، واجعل الحواف البارزة في النحت تفصل الألوان، واستبدل التفاصيل المرسومة الصغيرة بنقش أكثر بروزاً، واجعل قوة المغناطيس تتناسب مع الوزن الحقيقي للقطعة بدلاً من المبالغة في المواصفات. تقلّص هذه التغييرات العمالة، وتحافظ في الوقت نفسه على التفاصيل ثلاثية الأبعاد التي تجعل البوليريزين يستحق الاختيار.

سؤال شائع: هل يضيف اختبار الامتثال تكلفة إلى مغناطيسات الثلاثة؟

نعم، قد يفعل. تخضع المغناطيسات الصغيرة المفكوكة أو القابلة للفصل للتنظيم في الولايات المتحدة، وتخضع المنتجات المسوّقة للأطفال لقواعد سلامة الألعاب، وتجلب المبيعات الأوروبية قيوداً كيميائية. أسأل عن الاختبارات التي يحتاجها سوقك، وعمّا إذا كان عرض المورد يتضمن تقارير المختبر بالفعل.

سؤال شائع: هل يمكنكم إخباري بسعر تصميمي الآن؟

يحتاج السعر الدقيق إلى تصميمك أو صور مرجعية له، والمقاس التقريبي، وعدد الألوان، ونطاق الكمية، وتفضيل المغناطيس، وبلد التسليم. شاركها عبر [صفحة المنتج](#)، وستحصل على عرض سعر مفصّل بنداً بنداً يمكنك إخضاعه لمعادلة تكلفة الوصول الإجمالية أعلاه.

أبرز النقاط

- يجب أن تبقى المغناطيسات الصغيرة المفكوكة دون عتبة قوة منظّمة، لذلك يُعدّ اختيار المغناطيس للمغناطيسات التي تتسع داخل $\text{kg}^2 \text{mm}^2$ تكلفة امتثال بقدر ما هو تكلفة مواد. — مؤشر التدفق أقل من 50 (أسطوانة الأجزاء الصغيرة [المصدر](#))
- معيّار المغناطيسات الأمريكي ساري المفعول بالفعل، لذا خصّص له ميزانية في كل تصميم جديد بدلاً

- (من معاملته بوصفه تكلفة مستقبلية. — ينطبق على المنتجات المصنّعة بعد 21 أكتوبر 2022 [\(المصدر\)](#))
- يسبب التعرض للأشعة فوق البنفسجية تغيير لون الراتنج، ولهذا فإن الطبقة العلوية المثبتة ضد الأشعة فوق البنفسجية بند مشروع وظاهر في عرض السعر. — آليات موثقة في دراسة محكمة حول التقادم لعام 2022 [\(المصدر\)](#)
 - المواصفة، ASTM D1763 — اذكر درجة الطلاء في عرض السعر حتى يسعر الموردون المادة نفسها [\(المصدر\)](#) (الأمريكية لراتنجات الإيبوكسي المستخدمة في الصب والطلاءات، أعيد اعتمادها عام 2021 [\(المصدر\)](#))
 - (EC) تصنيف المبيعات الأوروبية امتثالاً كيميائياً يجب التحقق منه قبل الإنتاج، لا عند الجمارك. — اللائحة (المصدر) REACH، رقم 1907/2006
 - اعترض على رسوم المغناطيس الإضافية التي تستشهد بقواعد المواد الخام الأوروبية دون توضيح. — (تستهدف في الأساس المنتجات الأكبر من المغناطيسات الدائمة [\(المصدر\)](#) 2024/1252 (EU) اللائحة)

تحويل عرض السعر إلى ميزانية

سعر المغناطيس التذكاري المخصص هو مجموع طبقاته: أدوات تدفع ثمنها مرة واحدة، ووحدات تدفع ثمنها في كل مرة، ورسوم الطلب، وتكلفة إيصال البضائع عبر الجمارك حتى رفّ البيع. أفضل هذه الطبقات، واختبر شرائح الأسعار بحساب التكلفة الهامشية، وبسّط نظام التلويح حيث لا يضيف قيمة، واحسم شرط التجارة قبل التوقيع. وكثيراً ما تتبيّن أن عرضين بدا بينهما تباعد كبير متقاربين في الحقيقة، وأن الصفقة المغربية تكون أحياناً ناقصة نصف بنودها.

عندما تكون مستعداً لتسعير تصميم فعلي، أرسل تصميمك ونطاق الكمية وبلد التسليم عبر صفحتنا الخاصة بـ [مغناطيسات](#) [الثلجة الراتنجية المخصصة](#) ، وستحصل على عرض سعر مفصّل بندياً بندياً يتناسب مباشرة مع معادلة تكلفة الوصول الإجمالية في هذا الدليل.

المصادر

1. [«ويكسديا،» مواد المغناطيس الدائم، بما فيها الفريت وأنواع العناصر الأرضية النادرة](#)
2. [دراسة محكمة حول آليات اصفرار الإيبوكسي تحت التقادم الحراري والتقادم بالأشعة فوق البنفسجية، ScienceDirect، \(والتقادم الطبيعي 2022\)](#)
3. [المواصفة القياسية لراتنجات الإيبوكسي ASTM International، D1763](#)
4. [لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية، مركز التثقيف في سلامة المغناطيسات](#)
5. [الجزء 1262: معيار السلامة للمغناطيسات 16 CFR، eCFR](#)
6. [\(المعيار الفيدرالي الجديد لسلامة المغناطيسات \(2022\) CPSC: بيان صحفي من](#)
7. [ASTM F963 للأعمال: سلامة الألعاب و CPSC إرشادات](#)
8. [\(مغناطيسات ثلجة زخرفية تخالف معيار المغناطيسات الإلزامي \(2026\) CPSC: إشعار استدعاء من](#)
9. [REACH الوكالة الأوروبية للمواد الكيميائية، نظرة عامة على لائحة](#)
10. [قانون المواد الخام الحرجة: 2024/1252 \(EU\) اللائحة، EUR-Lex](#)