



Contact Methods  
Mob: (86)18668768846  
Tel: (86) 577 68668118  
Wechat: zigpac123  
Skype: bruce.chan1999  
E-mail: [bruce@zigpac.com](mailto:bruce@zigpac.com)  
Whatsapp: +86-18668768846  
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info  
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited  
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin  
Commercial and Residential Building, Longgang  
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



# YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES

---



مغناطيسات ثلاجة معدنية مخصصة من سبيكة الزنك المصبوب بالقالب

---

## Product Image













## Details

تمنح مغناطيسات الثلجة المعدنية المخصصة مجموعات التذكارات والهدايا المؤسسية والمنتجات ذات العلامة التجارية شكلاً معدنياً مجسماً. يستخدم هذا المنتج جسماً زخرفياً من سبيكة الزنك المصبوب بالقالب. حدّد التصميم واللمسة النهائية والظهر المغناطيسي والتغليف معاً، ثم اعتمد عينة فعلية قبل الالتزام بالإنتاج.

بالنسبة إلى متجر متحف أو متجر وجهات أو فندق أو مشتري منتجات ترويجية، لا يقتصر السؤال المهم على ما إذا كان المغناطيس يبدو جذاباً، بل يتعلق بما إذا كانت القطعة النهائية تعبر عن الهوية الصحيحة، وتناسب العرض المقصود، وتصل بالمظهر والبنية اللذين اعتمدتهما.

قد تعطي مجموعة معالم الأولوية للنقوش البارزة الواضحة ولمسة نهائية متناسقة. وقد تحتاج هدية مؤسسية إلى شعار نظيف وتغليف للعرض. وقد يعتمد تذكارات فعالية على موعد وصول يتيح وقتاً للتوزيع. تحتاج هذه المشاريع إلى مواصفات مختلفة، حتى عند استخدام المادة نفسها.

لا يمكن للنموذج الرقمي الجذاب أن يكشف حافة غير مريحة أو نقشاً غير مقروء أو ظهوراً ينفصل عند الإزالة. وقد يؤدي اكتشاف

هذه المشكلات بعد التسليم إلى بضاعة غير مناسبة لدى بائع التجزئة أو هدايا غير قابلة للاستخدام لدى منظم الفعالية. والحل العملي هو ربط اعتماد التصميم بمواصفات قابلة للقياس وخطة قبول تستند إلى عينة.

يجب تأكيد الأبعاد والوزن للوحدة الواحدة والحد الأدنى لكمية الطلب ومدة الإنتاج والأسعار ومتطلبات الاختبار من خلال عرض الأسعار والموافقة على العينة المادية.



المنتجات التي يتم تصنيعها من قبل مصنعنا هي منتجات عالية الجودة. نحن نستخدم مواد عالية الجودة وننتج منتجاتنا وفقًا للمواصفات المحددة. نحن نضمن أن جميع منتجاتنا ستكون متوافقة مع المواصفات المحددة.

#### دليل الشراء والتخصيص

- [ما الذي يميز هذا المغناطيس المصنوع من سبيكة الزنك المصبوب بالقالب؟](#)
- [كيف تختار المقاس وتفاصيل التصميم؟](#)
- [أي لمسة نهائية وظهر مغناطيسي يناسبان تصميمك؟](#)
- [كيف تُعد التصميم لطلب عرض سعر؟](#)
- [ما الذي ينبغي أن يحدث بين الاعتماد والإنتاج؟](#)
- [كيف ينبغي فحص العينات والمنتجات النهائية؟](#)
- [متى يكون المعدن المصبوب بالقالب خيار الشراء المناسب؟](#)
- [ما وثائق السلامة التي ينبغي أن يطلبها المشترون؟](#)
- [كيف تحمي سجلات التغليف وإعادة الطلب عملية الشراء؟](#)
- [أهم النقاط لاتخاذ قرار شراء أوضح](#)
- [حوّل فكرتك إلى عرض سعر محدد](#)

## ما الذي يميز هذا المغناطيس المصنوع من سبيكة الزنك المصبوب بالقالب؟

السمة الأساسية هي الجسم الزخرفي من سبيكة الزنك المصبوب بالقالب. ولا ينبغي الخلط بينه وبين صفائح مغناطيسية مطبوعة مرنة أو مغناطيس مطبوع على طراز الأزرار أو معالجة سطحية تبدو معدنية. قد تخدم هذه البدائل أغراضاً مفيدة، لكنها بنيت مختلفة وينبغي تسعيرها بشكل منفصل.

يؤدي الجسم المعدني الظاهر والظهر المغناطيسي وظيفتين مختلفتين أيضاً. يحمل الوجه الشكل والتصميم، بينما يوفر الظهر التثبيت على سطح مناسب. لا يثبت المظهر المعدني وحده قوة المغناطيس، كما أن الجسم الزخرفي الأثقل ليس دليلاً على أداء تثبيت أفضل.

بالنسبة إلى هذا المنتج، فإن التصميم المجسم والمساحات الملونة والمظاهر المطلية أو ذات الطابع العتيق هي اتجاهات تصميمية للمناقشة، وليست قائمة مؤكدة باللمسات النهائية المتاحة. ينبغي أن يحدد عرض السعر البنية المقترحة وأي تعديلات على التصميم لازمة لجعله عملياً.

حافظ على تركيز المواصفة الأولية على ما يستطيع المشتري اعتماده. فالمادة المسماة والرسم ذي الأبعاد ومرجع اللمسة النهائية وتخطيط المنظر الخلفي ووصف التغليف أكثر فائدة من ادعاء غير مدعوم مثل «جودة ممتازة». وتشكل هذه العناصر معاً مرجعاً لأخذ العينات والفحص اللاحق.

## ١ كيف تختار المقاس وتفاصيل التصميم؟

ابدأ بالعنصر البصري الذي يجب أن يبقى قابلاً للتعرف: هيئة مبنى أو شعار رمزي أو اسم وجهة أو علامة تجارية. راجع التصميم بالحجم الفعلي المقصود، لا باعتباره مجرد صورة مكبرة على الشاشة. فالكتابة الدقيقة التي تبدو واضحة على الشاشة تحتاج أيضاً إلى تأكيد على السطح النهائي.

حدّد العرض الكلي والارتفاع وسماكة الجسم بالمليمتر. تعامل مع النقش البارز وبروز الجزء الخلفي بعد التجميع كميزتين منفصلتين عند الاقتضاء. ينبغي تسجيل وزن القطعة بالغرام بعد تثبيت التكوين؛ إذ لا يمكن استنتاجه بصورة موثوقة من عرض أمامي مصوّر.

| غرض الاعتماد                      | ما يجب تقديمه أو طلبه                                | حقل المواصفة        |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|
| تأكيد حجم العرض وملاءمة التغليف   | العرض والارتفاع بالمليمتر، مع سماحية متفق عليها      | الأبعاد الكلية      |
| مراجعة المظهر المجسم المقصود      | السماكة والمناطق البارزة ورسم المنظر الجانبي         | الجسم والنقش البارز |
| تحديد التفاصيل التي تتطلب تبسيطاً | تصميم بالحجم الفعلي وعناصر أساسية يجب أن تبقى مقروءة | النص والشعار        |
| إرشاد اختيار الظهر وتسعير الشحن   | قياس العينة بالغرام                                  | وزن القطعة النهائية |
| تحديد اختبار العينة المناسب       | للزخرفة فقط أو لمتطلب محدد لحمل الورق                | الاستخدام المقصود   |

هذه حقول مواصفات، وليست أبعاداً منشورة أو قيم أداء لهذا المنتج. تعتمد أي قدرة على التثبيت أو كمية الورق المدعومة على الأبعاد المادية وظروف التحميل والتحقق من العينة.



## ١ أي لمسة نهائية وظهر مغناطيسي يناسبان تصميمك؟

اختر اللمسة النهائية وفقاً للتصميم بدلاً من إضافة المعالجات دون تمييز. فقد يبرز مفهوم المعالم التفاصيل المعدنية البارزة والمظهر العتيق. وقد يعطي تصميم يقوده الشعار الأولوية لمساحات لونية منفصلة بوضوح. أما المفهوم الغني بالصور فيحتاج إلى مناقشة مستقلة بشأن ما إذا كانت طريقة الزخرفة المقترحة تستطيع إعادة إنتاج الصورة المطلوبة.

اطلب من عرض السعر التمييز بين المعدن الأساسي والمعالجة السطحية وتطبيق اللون وأي طبقة واقية. فعبارات مثل «لون ذهبي» و«مينا» و«لمعة نهائية» ليست مترادفة. ويجب أن تثبت العينة المظهر الفعلي، بما في ذلك العلاقة بين اللون الغائر والمعدن المكشوف.

تحتاج الطبقة الخلفية إلى مراجعة منفصلة. الفيريت والنيوديميوم خياران يمكن مناقشتهما، وليسوا مكونين مؤكدين في هذا المنتج. اطلب تحديد مادة المغناطيس المقترحة وأبعادها وموقعها وطريقة تثبيتها وأي طبقة حماية تلامس السطح. مجرد تسمية لاصق معين لا يُعد ضماناً لأداء التجميع.

أيضاً أن المغناطيس شديد القوة قد يجعل الإزالة صعبة أو K&I يؤثر توافق اللاصق وتجهيز السطح في موثوقية التثبيت. وتوضح يفصل الزخرفة عن ظهرها. ويؤيد دليل تجميع مغناطيس الثلاجة<sup>[1]</sup> تقييم التجميع الكامل بدلاً من الاختيار بناءً على قوة المغناطيس وحدها.

اختبر باب الثلاجة أو لوحة العرض المقصودة قبل الطلب. فعبارة «الفولاذ المقاوم للصدأ» ليست ضماناً شاملاً للتوافق. لا تفترض أن ظهراً أقوى سيحل مشكلة سطح لا يجذب إليه المغناطيس.



## ١ كيف تُعد التصميم لطلب عرض سعر؟

توضح حزمة تصميم مفيدة كلاً من المظهر والألوية. أدرج التصميم والأبعاد المطلوبة ومراجع الألوان وملاحظات تحدد العناصر التي لا يمكن تغييرها. وإذا كان وجود معلم أو شعار قابل للتعرف ضرورياً، فحدد التفاصيل التي يجب أن تبقى رغم أي تبسيط مرتبط بالإنتاج.

- **الشكل:** أظهر المحيط الخارجي المقصود منفصلاً عن صور الخلفية.
- **النقش البارز:** ميّز بين المعدن البارز والمناطق الغائرة والعناصر المقصودة كزخرفة مطبوعة فقط.
- **اللون:** قدّم مراجع مسماة حيث تتوفر، وحدد المناطق التي يكون فيها اعتماد العينة أساسياً.
- **الظهر:** أظهر موضع المغناطيس المقترح وأي علامة خلفية مطلوبة.
- **العرض:** أدرج مفهوم البطاقة أو الغلاف أو العلبة المطلوب في الاستفسار نفسه.

اطلب من المورد الإشارة إلى الكتابة غير الواضحة والتفاصيل المزدحمة وقيود العملية قبل اعتماد العدة. لا تفترض أن ملف الصورة يحدد كل خصائص الإنتاج. ينبغي أن يوضح إثبات الاعتماد البنية المقصودة دون الاعتماد على رسائل غير رسمية.

حافظ على تمييز واضح بين الإثبات الرقمي والعينة الفعلية. يمكن للإثبات تأكيد الصياغة والتخطيط؛ أما العينة فتحتاج إليها لتقييم الملمس واللمسة النهائية وجودة الحواف وسلوك التجميع. لا ينبغي أن يُعد اعتماد أحدهما اعتماداً للآخر ضمناً.



## ↑ ما الذي ينبغي أن يحدث بين الاعتماد والإنتاج؟

استخدم ما يلي كتسلسل اعتماد مقترح، لا كادعاء بشأن إجراء مصنع قائم. يجب تأكيد مسار التصنيع الفعلي واللمسات النهائية المتاحة وترتيبات الفحص للطلب.

1. **حدّد عرض السعر.** سجل الكمية المطلوبة ونسخ التصميم والأبعاد واللمسة النهائية والظهر والتغليف والوجهة وتاريخ الوصول المطلوب.
2. **راجع قابلية التصنيع.** احسم تعديلات التصميم وحدد متطلبات العدة قبل الإذن بأعمال القالب.
3. **اعتمد رسم الإنتاج.** أكد بنية الواجهة والجانب والظهر، بما في ذلك الأبعاد الأساسية والكتابة.
4. **قيّم عينة فعلية.** راجع الجسم المصبوب بالقالب والمعالجة السطحية والزخرفة والتجميع المغناطيسي والتغليف معاً.
5. **ثبّت النسخة المقبولة.** سجل العينة المعتمدة وأي تصحيحات متفق عليها قبل الإنتاج الكمي.
6. **افحص قبل الشحن.** قارن المنتجات النهائية بالمرجع المعتمد ومعايير القبول المتفق عليها.

ينبغي أن يفصل جدول الإنتاج بين اعتماد التصميم وصناعة العدة وأخذ العينات والتصنيع الكمي والفحص والنقل. اسأل عما يبدأ كل فترة وما إذا كانت مراجعات العينة تؤثر في الجدول. فتقدير الإنتاج ليس هو نفسه موعد تسليم مؤكد.

للفعالية ذات الموعد الثابت، أدرج الواجهة وتاريخ الاستلام المطلوب في الاستفسار الأول. يتيح ذلك تقييم الجدول المقترح قبل الإنفاق على العدة. لا توجد هنا كمية دنيا أو مدة أخذ عينات أو مدة إنتاج مؤكدة.



## ١ كيف ينبغي فحص العينات والمنتجات النهائية؟


اتفق على طريقة الفحص قبل الإنتاج، بما في ذلك اختيار العينة وظروف الاختبار وحدود القبول والتعامل مع الإخفاقات. لا تشكل عبارات «قوي» و«متين» و«مقاوم للخدش» معايير قبول كاملة. تحدد قائمة التحقق التالية أسئلة للاختبار؛ ولا تعرض اختبارات مكتملة.

| السجل الواجب الاحتفاظ به                        | التقييم المقترح                                           | الفحص                    |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| قياسات بالمليمتر والغمم؛ السماحيات المتفق عليها | قس القطع النهائية مقارنة بالرسم المعتمد                   | الأبعاد والكتلة          |
| صور مرجعية ومعايير العيوب                       | قارن الكتابة واللون والنقش البارز والعيوب المرئية بالعينة | التصميم واللمسة النهائية |
| نتائج الفحص والإجراء التصحيحي                   | افحص وجود نتوءات وخشونة مكشوفة وتماس غير متساو            | الحواف والتماس الخلفي    |
| السطح والاتجاه والتحميل والمدة والنتيجة         | قيّم الانزلاق والإزالة وأي حمل مقصود على سطح محدد بالاسم  | التثبيت المغناطيسي       |
| الطريقة والظروف وأي انفصال لوحظ                 | قيّم التثبيت في ظل ظروف المناولة المتفق عليها             | ثبات الظهر               |
| تكوين العبوة ونتيجة الفحص                       | قيّم التغليف المتفق عليه من حيث الحركة وتلف السطح         | الحماية في التغليف       |

ينبغي أن يحدد قياس قوة السحب إعداد الاختبار الخاص به، ولا يجوز عرضه كمقياس قابل للاستبدال لسعة التثبيت الرأسية. تظل كمية الورق وملاءمة الحمل معتمدتين على الأبعاد الفعلية وظروف التحميل والتحقق من العينة.

للاستخدام اليومي، افحص المنتج وسطح التماس معاً. قد تتلف الحواف الخشنة أو الأوساخ العالقة لللمسة النهائية، ولذلك ينبغي أن تشمل خطة القبول الظهر والوجه الزخرفي. يجب تقييم الطبقة الواقية كجزء من التجميع النهائي بدلاً من إضافتها بعد الاعتماد من دون مراجعة.

إذا كانت مقاومة الرطوبة أو الاحتكاك أو أشعة الشمس مهمة للاستخدام المقصود، فاطلب اختباراً محدداً وتقريراً داعماً. لا تحوّل ادعاء عمر خدمة لمورد آخر أو مواصفة مغناطيس مرن أو مراجعة عميل إلى وعد أداء لهذا المنتج.



## ١ متى يكون المعدن المصبوب بال قالب خيار الشراء المناسب؟

فكر في سبيكة الزنك المصبوب بالقالب عندما يتمحور موجز التصميم حول جسم معدني مشكل أو تفاصيل بارزة أو عرض قابل للاقتناء. وإذا كانت الأولوية لتصميم فوتوغرافي مسطح أو شكل مرن أو جسم ناعم الملمس، فقارن البنات البديلة قبل الالتزام بالقالب.

| سؤال الشراء                                                    | سبب النظر فيه                                      | البنية                          |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|
| هل يبرر المظهر في العينة تكاليف العدة والوزن واللمسة النهائية؟ | تصاميم معدنية مجسمة ومفاهيم تذكارية                | سبيكة الزنك المصبوب بالقالب     |
| هل المرونة أهم من النقش البارز والبنية المعدنية؟               | رسومات ترويجية مسطحة أو تصاميم قائمة على المعلومات | مغناطيس مطبوع مرن               |
| هل يناسب الشكل المتاح التصميم دون جسم منحوت؟                   | تصميم ضمن بنية زر                                  | مغناطيس مطبوع على طراز الأزرار  |
| هل تناسب المادة الجمهور المستهدف وطريقة العرض؟                 | اتجاه تصميمي مشكل وناعم الملمس                     | مصبوب PVC                       |
| ما الحماية والصيانة التي تتطلبها البنية المختارة؟              | مظهر مختلف منحوت أو شفاف أو طبيعي                  | راتنج أو أكريليك أو زجاج أو خشب |

تتعلق هذه المقارنة بملاءمة التصميم، لا بتصنيفات مؤكدة للسعر أو المتانة. يعتمد الأداء المغناطيسي على التجميع الكامل، لذا لا ينبغي استخدام المادة الزخرفية كاختصار للتنبؤ بقوة التثبيت.

للحصول على عروض أسعار قابلة للمقارنة، حافظ على ثبات الكمية والأبعاد واللمسة النهائية والتغليف والوجهة ومتطلبات الفحص. اطلب من الموردين فصل تكلفة القطعة عن العدة والعينات والتغليف والاختيار والشحن. قد يستبعد سعر القطعة الأساسي الأقل بنداً مشمولاً في عرض سعر آخر.

وضّح أيضاً ما إذا كانت التصاميم المتعددة تتطلب عدة منفصلة أو حدوداً دنيا منفصلة للطلب. ولعمليات الشراء اللاحقة، أثبت ملكية القالب وشروط إعادة استخدامه كتابةً. لا تفترض أن إعادة الطلب تتجنب كل رسوم الإعداد أو يمكن أن تستمر دون تأكيد المواصفة المحتفظ بها.

## ↑ ما وثائق السلامة التي ينبغي أن يطلبها المشترون؟

حدّد السوق المستهدف والجمهور والاستخدام قبل اختيار نطاق الاختبار. لا ينبغي أن يحل الوصف الزخرفي أو عبارة «ليس لعبة» محل تقييم المنتج الفعلي وتسويقه. لم يُقدّم أي شهادة سلامة أو نتيجة امتثال لهذا المنتج

بالنسبة إلى المنتجات الواقعة ضمن نطاقها، تشترط قاعدة المغناطيس الأمريكية أن يكون للمغناطيسات المنفصلة أو القابلة يعتمد النطاق على  $\text{kG}^2 \text{mm}^2$  للانفصال التي تدخل بالكامل داخل أسطوانة الأجزاء الصغيرة مؤشر تدفق أقل من 50 [التجارية بشأن المغناطيسات](#)<sup>[2]</sup>. ولا يمثل ذلك CPSC الاستخدام المقصود؛ وتتبع الألعاب مساراً تنظيمياً منفصلاً. راجع [إرشادات](#) استنتاجاً بأن المنتج الحالي مطابق أو معفى.

اطلب وثائق تحدد البنية المختبرة والمواد المستخدمة فعلياً، بما في ذلك الطلاءات والأصباغ واللاصق والظهر ذات الصلة. اسأل عاماً بوصفه دليلاً على كل تقييم ضروري RoHS أو REACH عن متطلبات المواد المنطبقة على الوجهة؛ ولا تعامل بيان

وبالمثل، لا تثبت البنية المعدنية محتوى معاد تدويره أو قابلية إعادة التدوير المنزلية. اطلب أدلة خاصة بالمادة قبل تقديم ادعاءات بيئية، وأكد كيفية التعامل محلياً مع القطعة المجمعة عند نهاية عمرها.

## ↑ كيف تحمي سجلات التغليف وإعادة الطلب عملية الشراء؟

ينبغي أن يحمي التغليف السطح المعتمد وأن يناسب قناة البيع. ناقش الفصل بين القطع والحماية من احتكاك الوجوه ببعضها والتثبيت داخل كرتون الشحن. تؤدي بطاقة العرض بالتجزئة وحماية النقل وظيفتين مختلفتين؛ ولا ينبغي افتراض أن إحداها محل الأخرى.

أكد تكوين العبوة قبل إتمام عرض سعر الشحن. يندرج الوزن النهائي والتغليف وحجم الشحنة والوجهة وطريقة النقل ضمن تقييم الشحن. اسأل عما إذا كان التجميع المغناطيسي يحتاج إلى فحوص خاصة بالنقل، ولا سيما عند النظر في الشحن الجوي.

K&I ينبغي أن تتوافق تعليمات العناية مع اللمسة النهائية والظهر المؤكدين. تجنب الوعد بأداء مقاوم للماء من دون اختبار. توضح أن مغناطيسات النيوديميوم المكشوفة عرضة للتآكل في دليل تآكل المغناطيس<sup>[3]</sup>. وهذا ذو صلة إذا اختير ذلك الظهر، وليس دليلاً على مادة ظهر مؤكدة هنا. حافظ على أسطح التماس نظيفة وجافة، وافحص أي مكوّن مفكوك أو طلاء متضرر.

لإعادة الطلب، احتفظ بإصدار التصميم المعتمد والرسم ومرجع اللمسة النهائية والعينة الفعلية ومواصفة الظهر وسجل التغليف. راجع البدائل المقترحة قبل قبولها. لا تثبت صورة أمامية مطابقة وحدها أن التجميع أو أدائه لم يتغير.



## ↑ أهم النقاط لاتخاذ قرار شراء أوضح

- **الهوية المؤكدة محددة بدقة.** هذا مغناطيس ثلاثة مخصص من سبيكة الزنك المصبوب بالقالب، وليس مغناطيساً مطبوعاً عاماً ذا مظهر معدني.
- الحد الأدنى لكمية الطلب) ومدة الإنتاج ووزن القطعة) **MOQ الشروط التجارية لا تزال غير مؤكدة.** يتطلب والأبعاد والسعر عرض سعر خاصاً بالمنتج أو قياس عينة.
- **يتطلب أداء التثبيت تحققاً على مستوى التجميع.** حدد السطح المستهدف وظروف التحميل قبل اعتماد العينة.
- للمغناطيسات  $\text{kG}^2 \text{ mm}^2$  **تعتمد متطلبات المغناطيسات الصغيرة على النطاق التنظيمي.** — أقل من 50 (المنفصلة أو القابلة للانفصال المؤهلة في المنتجات الخاضعة [\(المصدر\)](#)).
- **قارن عملية الشراء كاملةً.** ضمنّ العدة واللمسة النهائية والظهر والفحص والتغليف والشحن، بدلاً من سعر القطعة وحده.

## ↑ حوّل فكرتك إلى عرض سعر محدد

يبدأ مشروع مغناطيس مخصص ناجح بتصميم واضح وينتهي بمنتج فعلي مقبول، لا بمجرد رسم جذاب. حدد الأولويات البصرية، وأكد البنية المقترحة، واتفق على كيفية تقييم المظهر والتثبيت والتغليف. يمنح ذلك عرض السعر أساساً ذا معنى ويخلق مرجعاً للطلبات المستقبلية.

**اطلب عرض سعر للمشروع يتضمن تصميمك وأبعادك المفضلة والكمية ومفهوم اللمسة النهائية والوجهة وتاريخ الوصول المطلوب.**

---

توافق المواد اللاصقة وتجهيز السطح والتوضع ومخاطر التثبيت المرتبطة K&J Magnetics جميع المغناطيس: توضح<sup>[1]</sup> [↪](#). بالإزالة. وهذه إرشادات تقنية عامة، وليست تقرير اختبار لهذا المنتج

المنتجات المشمولة ومتطلبات المغناطيسات الصغيرة والاختبار والشهادات. تتطلب CPSC نطاق سلامة المغناطيس: تشرح<sup>[2]</sup> [↪](#). قابلية التطبيق وامتنال المنتج تقيماً خاصاً بالتكوين

التآكل والطلاءات الواقية. لا يثبت ذلك مادة الظهر أو المقاومة البيئية للتكوين K&J Magnetics تآكل المغناطيس: تناقش<sup>[3]</sup> [↪](#). المعروف

---

## Product Option