

حزمة مواصفات الأضرار المخصصة

مخطط تقني للتوريد من أجل المشتريات،
والتصميم، والتصنيع الآمن.

الفئات المستهدفة بالمستند: المشتريات، الفعاليات
العمليات، تصميم البضائع.

الحالة: معتمد لطلب عرض السعر RFQ
التكامل.


تعريف الفئة: الأزرار المطبوعة مقابل دبابيس المينا

الميزة	الأزرار المطبوعة	دبابيس المينا
البنية	رسم مطبوع مثبت تحت واجهة واقية من mylar.	تفاصيل معدنية مع حشوات لونية غائرة.
التفاصيل المرئية	دقة عالية (تدعم الصور الفوتوغرافية والتدرجات).	يلزم رسم متجهي مبسط. دون تدرجات.
القيمة المتصورة والملمس	معيّار ترويجي خفيف للإنتاج بكميات كبيرة.	أثقل، فاخر، وبلمس يشبه المجوهرات.



ملاحظة: يشير مصطلح «الأزرار» في هذه المواصفات حصراً إلى الشارات القابلة للارتداء ذات الدبوس، وليس إلى مثبتات الملابس أو أزرار الضغط الإلكترونية.


تشرح مجموعة الزر المطبوع



الإجراء: حدد مسار المنتج الدقيق وبنيتة المادية قبل بدء أي تصميم رسومي أو قوالب.

هدف مواصفات الرسم


مخطط منطقة خطر الحافة الملفوفة



الإطار/الحافة الملفوفة:

يتشوه الرسم هنا أو
يختفي بالكامل داخل
مجموعة الظهر.

الرسم المستهدف



منطقة النزف
(تطوى بالكامل
بعيدا عن الأنظار).

الحافة الملفوفة/الإطار
(مرئية لكنها شديدة
التشوه. أبقِ النص الأساسي
والوجوه تماماً

خارج هذه
المنطقة).


المنطقة الآمنة
(المنتصف تماماً،
سطح غير مشوه).

التوجيهات التقنية:

استخدم قالب المصنع الدقيق فقط بعد تأكيد البنية المادية.
حدد طريقة معالجة لون الخلفية وتأكد مما إذا كانت الصور تتطلب محاذاة صارمة في المنتصف.

إعداد الملفات ولوجستيات البيانات المتغيرة

متطلبات ملف الرسم



اطلب رسماً متجهياً أصلياً
أو صورة عالية الدقة
بحد أدنى 300dpi.



المعاينة المرئية الإلزامية:

احصل دائماً على معاينة مرئية
قبل الإنتاج الكمي،
خصوصاً للتصاميم


الفوتوغرافية والخط الدقيق والتدرجات أو
متطلبات التوسيط الدقيق.

سجل تسليم التصميمات المتعددة

العرض الطلب	عنصر البيانات المتغيرة	عدد القطع	التصميم رقم المرجع
1 of 3	لا شيء (شعار ثابت)	500	001-A
2 من 3	ترقيم متسلسل (250-001)	250	001-B
3 من 3	قائمة أسماء مخصصة (راجع CSV)	250	001-C

إذا كانت التصميمات جزءاً من
مجموعة،
فوضح صراحة ما إذا كانت
الأسماء الفردية أو البيانات
المتسلسلة أو التواريخ أو رسائل
الحملة المحددة تتغير.
لا تفترض أن المقاسات المشتركة
تعني ملف تصميم واحداً.

اختيار وسيلة التثبيت ومسار السلامة




تكليف حاسم: يفرض أي متطلب محدد للسطح أو المادة أو الأداء أو الامتثال
مراجعة إلزامية للعينة/الاختبار قبل الإنتاج الكمي.

سياق الجمهور وخريطة الاستخدام



1. حالة الاستخدام

هل هو لفعالية قصيرة، أو حملة سياسية/خيرية، أو نشاط مدرسي، أو بيع بالتجزئة، أو تعريف الموظفين، أو مجموعة مقتنيات؟ (تحدد الإجابة مباشرة المتانة وتثقيب المادة المطلوبين).



2. المقاس والوضوح

اختر المقاس والشكل النهائيين بالكامل وفق مسافة المشاهدة المقصودة والتعقيد الهندسي للشعار/الرسم.



3. العمر والتوزيع

اذكر صراحة الفئة العمرية المستهدفة وطريقة التوزيع الدقيقة لضمان استيفاء جميع معايير السلامة المادية ومتطلبات التثبيت.




4. لوجستيات الجدول الزمني

يجب ذكر التوزيع المرتبط بتاريخ للفعاليات فقط باعتباره اعتباراً تخطيطياً يخضع للتسعير. ولا يُعد أبداً وعداً ضمانياً بالإنتاج دون تأكيد رسمي من المورد.



لوجستيات التعبئة وتقليل الاحتكاك

الخطر الحركي [التعبئة السائبة]



الخطر: تضمن التعبئة السائبة غير المحمية حدوث احتكاك حركي يؤدي إلى خدش واجهات mylar وتشابك الدبابيس أو انحنائها أثناء النقل.

الحل الهندسي [التعبئة المحددة]



المتطلب: حدد بدقة احتياجات عزل التعبئة مباشرة في RFQ لضمان سلامة المنتج.

عبوات معلقة للبيع بالتجزئة فردية في RFQ العرض خلفية

[كراتين سائبة قياسية]

إذا لزم الأمر، عبوة تحمل العلامة أو عبوة معلقة للبيع بالتجزئة، فأدرجها في RFQ الأولي. لا تتعامل معها كإضافة لاحقة للتسعير.

قيود الامتثال والافتراضات الحاسمة



تحذير: لا تفترض شيئاً بشأن السلامة أو المواصفات التقنية دون عملية رسمية للتسعير والمراجعة.

ادعاءات السلامة المقيدة

لا تصف الزر بأي مما يلي دون

مراجعة رسمية:



آمن للأطفال



مغناطيس آمن (للمعدات/الاستخدام الطبي)



مقاوم للخدش



مناسب عالمياً لجميع الملابس

الافتراضات التجارية المقيدة

لا تدّع ما يلي حتى تأكيده عبر عرض السعر:

الأبعاد المادية الدقيقة

مواد بناء محددة

شهادات امتثال مضمونة

السعر النهائي والحد الأدنى لكميات الطلب (MOQ)

مدد إنتاج مضمونة

قائمة RFQ الرئيسية ذات النقاط العشر

ورقة التحقق الرئيسية

01	☐	هل المنتج المطلوب شارة دبوس مطبوعة، أو شارة مغناطيسية أو بمشبك أو بديل؟	06	☐	هل تلزم أسماء فردية أو تواريخ أو تصاميم متغيرة ضمن دفعة الإنتاج؟
02	☐	من المستخدم النهائي، وهل قيود العمر/السلامة ذات صلة؟	07	☐	ما تنسيق الظهر أو البيع بالتجزئة أو الفعالية أو التعبئة الفردية المطلوب؟
03	☐	ما المقاس والشكل وموضع الارتداء المحدد المقصود؟	08	☐	هل تخضع مخاوف الدبوس أو المغناطيس أو السطح أو الامتثال لمراجعة اختبارية؟
04	☐	هل يعتمد الرسم على شعار، أم هو فوتوغرافي، أم كثيف النص، أم جزء من مجموعة؟	09	☐	كم إجمالي عدد التصاميم، وكم قطعة مطلوبة لكل تصميم؟
05	☐	ما المنطقة الآمنة ومعالجات الحواف التي يجب أن يستوعبها قالب الرسم؟	10	☐	ما خطوات المعاينة المرئية والموافقة التجارية المطلوبة قبل الإطلاق؟

SP
EC-
D0
C-
712

SP
EC-
D0
C-
712

SP
EC-
D0
C-
712

القاعدة الذهبية لتوريد الأضرار



يحدد RFQ السليم بدقة بنية الشارة ووسيلة تثبيتها،
والجمهور، والمنطقة الآمنة للرسم، وتشكيلة التصاميم، وتنسيق التعبئة.

تتطلب الالتزامات التقنية والتجارية النهائية عرض سعر، والتحقق من الرسم،
ومراجعة المواد. حدد كل شيء. لا تفترض شيئاً.