


طلب عرض السعر المثالي

دليل مشتري المطبوعات
لتوريد البطاقات المخصصة.

W:148mm

H:105mm

تحويل مقصد التصميم إلى واقع تقني.



يتطلب الحصول على عرض سعر دقيق ودورة طباعة خالية من العيوب أكثر من مجرد تصميم جميل. فهو يتطلب التزامًا تقنيًا وتجاريًا دقيقًا يوائم إجراءات المستلم مع المواصفات المادية.

تحديد الحدود المادية للمنتج.

البطاقات الآمنة/الخاضعة للتنظيم	المطبوعات المؤقتة القياسية	البطاقات المخصصة (المستهدفة)	
دفع، هوية، تحكم بالدخول	منشورات، ملصقات، كتيبات، عبوات	مسطحة، مطوية، للعرض، هدايا، إدخلات	التنسيق
معاملات مالية، دخول آمن	توزيع المعلومات بكميات كبيرة	تواصل العلامة التجارية، الولاء، التهاني	الوظيفة الأساسية
لدائن متخصصة، تقنية مدمجة	ورق بوزن قياسي، تشطيطات وظيفية	ورق/كرتون فاخر، تشطيطات متنوعة	قيود المواد
منشأة آمنة متخصصة (تتطلب عملية RFQ منفصلة تمامًا)	طباعة ويب عالية السرعة أو رقمية	مطبعة تجارية قياسية مع التشطيط	المسار التقني

تحذير: الطلبات التي تتضمن شرائط مغناطيسية أو رقائق أو وظائف مالية خاضعة للتنظيم

لا يمكن معالجة الوظائف كبطاقات مخصصة قياسية.

إجراء المستلم يحدد المواصفات المادية.



القراءة/الاحتفاظ



الكتابة عليها



الإرسال
بالبريد



المسح/الاسترداد

الخامة الموصى بها:
ثقيلة، فاخرة
الملمس.

آثار التصميم:
تسلسل بصري قوي.



التشطيبات المحظورة:
الطلاءات شديدة اللمعان.

آثار التصميم:
يلزم توفير مناطق
مخصصة غير مطلية
للكتابة.

الخامة الموصى بها:
أوزان قياسية
متوافقة مع البريد.


آثار التصميم:
مساحة محمية
مطلوبة للعناوين
والتخليص البريدي.



التشطيبات المحظورة:
رقائق أو UV موضعي
فوق مناطق البيانات.


آثار التصميم:
مناطق محمية
عالية التباين لرموز
الباركود/QR.

تتطلب الضغوط البيئية امتثالاً فعالاً.



اذكر البيئة صراحةً في RFQ. لا تضمن العمر الافتراضي أو الاعتماد دون مراجعة المادة.

بنية تخطيط جاهز للطباعة.



النزف
امتداد العمل الفني بعد خط القص
لاستيعاب تفاوت القطع.

القص
المقاس النهائي للبطاقة.


هامش الأمان
الحد الذي يُبقى العناصر
الحرّة بعيداً عن الشفرة.

المساحة المحمية
مناطق خالية إلزامية للنصوص القانونية
والباركود ورموز QR لضمان
التباين وسهولة القراءة.

التشطيب غير المخطط يدمر مقصد التصميم.



الطي عكس اتجاه الألياف أو فوق تغطية
حبر كثيفة يسبب خطر تشقق مرتفعًا.



تتداخل التشطيبات الخاصة (اللمعان، الرقائق) بطبيعتها
مع الكتابة أو المسح أو
متطلبات آلات البريد.

اطلب دائمًا استراتيجية بروفة تعكس
التشطيب الفعلي وترتيب ألواح الطي.

التسلسل الصارم للعمل الفني ذي البيانات المتغيرة.

الطبقة 3: البيانات المتغيرة
يجب ألا تتداخل مطلقاً مع
تشطيطات الطبقة 2.

الطبقة 2: تشطيط خاص
يجب تقديمها كطبقة ملف
منفصلة وموسومة
بوضوح.

الطبقة 1: رسم العلامة الثابت
تحتاج إلى تحديد المقاس النهائي والنزف
والوان العلامة.



للبطاقات المطوية،

يجب تقديم
هذه البنية كاملة
كتشطيط
مسطح

مع توضيح
الوجه والظهر
والألواح الداخلية.

مسار البيانات المتغيرة



نقطة التحقق 1:
ملف نظيف

قدّم بيانات سليمة
وموحدة.

نقطة التحقق 2:
البنية

حدد صراحةً
الحقول، والتسلسل،
ومعايير
الباركود.

نقطة التحقق 3:
المنطق


حدد قواعد صارمة
لمعالجة
التكرارات.

نقطة التحقق 4:
الأمان

طبّق ضوابط
الخصوصية وبروتوكولات
نقل البيانات
الآمن.

تتطلب البيانات المتغيرة موافقة صريحة على البروفة قبل تشغيل المطبعة.

لوجستيات الميل الأخير وتكوينات التعبئة.



التجميع 1 (الفرز)

حدد الكمية الإجمالية والمتغيرات
المحددة وإصدارات اللغة
والبيانات. حدد إذا كانت العبوات تحتاج
العد أو الفرز.

التجميع 2 (المناولة)

حدد صراحةً التسليم مسطحًا أو مطويًا.
حدد أحجام الربط أو
متطلبات التغليف الانكماش.

التجميع 3 (التوزيع)

ألزم بمواصفات ملصقات الكرتون
وتسلسلات الإدخال. اذكر ما إذا
كانت الحملة تتطلب دفعات
إصدار متدرجة أو مطابقة صارمة
للمخزون.

قيود وإخلاءات مسؤولية الفحص المسبق.

دون مراجعة متخصصة محددة واختبارات تقنية صريحة،

لا يمكن لـ RFQ قياس ضمان:



تطابق لوني مثالي عبر [ERR_01]
خامات مختلفة.


أداء بريدي دون انقطاع [ERR_02]
أو التوافق مع آلات البريد.

قابلية مسح أو كتابة خالية من العيوب [ERR_03]
فوق تشطيبات غير مختبرة.

عمر دقيق أو اعتماد [ERR_04]
تنظيمي أو سعر أو كمية أو

مهلة توريد.

معادلة جاهزية عرض السعر.



(أي فشل في قوس واحد يؤدي إلى عرض سعر غير دقيق أو دورة طباعة فاشلة).

قائمة RFQ المثالية [الاستراتيجية والتصميم]

1. ☐

ما تنسيق البطاقة وإجراء المستلم المقصودان تحديدًا؟
(مسطحة، مطوية، مرسلة، مدرجة، معروضة، أم للكتابة؟)

2. ☐

ما المقاس النهائي والاتجاه وترتيب الألواح
ومعالجة الطي المطبقة؟

3. ☐

ما ملمس الخامة أو الطلاء أو التشطيب أو مناطق الكتابة
المطلوبة؟

4. ☐

أين يجب أن تظل الرموز والنصوص القانونية والعناوين والرسائل الرئيسية
مقروءة؟

5. ☐

ما ملفات العمل الفني ومراجع الألوان وموافقات البروفة
التي ستقدم؟

قائمة RFQ المثالية (البيانات واللوجستيات)

6. ☐

7. ☐

8. ☐

9. ☐

10. ☐

هل الأسماء المتغيرة أو الأرقام التسلسلية أو الباركود أو رموز QR
مطلوبة؟

هل توجد متطلبات بريدية أو خصوصية أو امثال أو
إتاحة؟

كيف يجب عد المتغيرات وفرزها وتعبئتها؟


هل يلزم تسلسل إدخال أو مطابقة
مخزون محددة؟

ما الاختبارات المادية واختبارات المسح المطلوبة قبل
الإصدار؟

البروفة النهائية.

استفسار موثوق لطباعة
البطاقات لا يترك شيئاً

للافتراض.
فهو يحدد
التنسيق الدقيق واستخدام المستلم،
وبنية
العمل الفني،
وقيود التشغيل،
 واحتياجات البيانات المتغيرة،
وتسلسل التعبئة.



تتطلب الالتزامات التقنية والتجارية النهائية مراجعة عرض السعر والعمل الفني
والمادة. تأكد من تثبيت جميع المتغيرات قبل الطباعة.