


سلاسل مفاتيح معدنية

دليل توريد تقني لتحويل الرؤية الجمالية إلى مواصفات تصنيع خالية من العيوب.




ترجمة الرؤية الجمالية إلى معلمات تصنيع دقيقة.

سلسلة المفاتيح المعدنية المخصصة هي تجميع مادي محدد: جسم معدني زخرفي
مشكل متصل بقطع معدنية حركية. يعتمد شكلها النهائي على مواصفات دقيقة عبر
الصب، والختم، والحفر، والقطع، وملء الألوان، والطلاء، والتلميع.



المفهوم الإبداعي



معلومات المصنع			
	المادة		
	التشطيب		
	الحافة		
	الوصلات		


تحديد فئة المنتج بالمعلومات الصحيحة.

مفاتيح إلكترونية	فتاحات زجاجات	دبابيس وميداليات مينا	سلاسل مفاتيح بلاستيكية	سلاسل مفاتيح K معدنية مخصصة Cu
العامل المميز:	العامل المميز:	العامل المميز:	العامل المميز:	التركيز: Dec
يفرض مكونات تقنية وحاويات للتحكم في البيانات.	يتطلب هندسة وظيفية حاملة للأحمال واختبارات إتلافية.	تستخدم الدبابيس ملحقات خلفية للملابس؛ وتعتمد الميداليات على تعليق بالشريط.	يغير الوزن، وسلوك تشكيل الحواف، وتطبيق الألوان.	تجميع زخرفي، قطع معدنية حركية، تشطيب مطلي.


إذا كان العنصر يؤدي وظيفة تتجاوز حمل المفاتيح، فيجب تحديد هذه الهندسة الوظيفية والتحقق منها صراحةً.

التشريح الهيكلي لتجميع حركي كامل.

سلسلة المفاتيح هي نظام مترابط. تعتمد الأدوات والامتانة والتوازن البصري بشدة على كيفية تفاعل الجسم الزخرفي مع القطع المعدنية.



تحديد الشكل المادي، والبروز، والتعقيد الميكانيكي.



تُطلب استشارة المورد هنا. التعقيدات مثل الأجزاء المتحركة أو التفاصيل الدقيقة

يغيّر الثقب بشكل جوهري تكاليف الأدوات والمتانة الهيكلية طويلة الأمد.

التنقل بين دمج الألوان وسلوكيات
تآكل السطح.






اللون مادة مادية. ميّز متطلباتك بوضوح. كل مسار يفرض عملية تصنيع مختلفة، ويغيّر تعريف الحافة وسلوك التآكل طويل الأمد.

تذكّر طلب تشطيبات محددة مثل اللمع، والساتان، والمصقول، والعتيق، والداكن، أو ثنائي اللون.

ملء غائر	تأثيرات شبيهة بالمينا	رسومات مطبوعة	ملصقات مطبقة
تحديد حافة متوسط، يجلس الطلاء أسفل سطح المعدن للحماية.	عمق بصري عالٍ، يتطلب جذران احتجاز معدنية مميزة، إحساساً فاخراً.	دقة عالية للتدرجات/ والفن المعقد، ومقاومة تآكل أدنى بطبيعتها.	إنتاج سريع، تميّز واضح للحافة، ويتطلب تجويف السطح لمنع التقشر.

تحديد القطع المعدنية الحركية واتجاه التعليق.

أكد طرق التثبيت الدقيقة بين الموصل والجسم الزخرفي. يجب تقديم قطر الحلقة وطول السلسلة كمتطلبات مُراجعة، مع الخضوع لتحقيق المورد من حدود الوزن.



اختلافات قطر الحلقة


مفاهيم طول
السلسلة

اتجاه المفصل والدوران

أنماط الموصلات

اتجاه التعليق

هيكلة العمل الفني المتجهي لترجمة المصنع



الطبقة 1:

الشكل الخارجي والفتحات

الطبقة 2: مستويات البروز

(بارز مقابل غائر مقابل مستوي)

الطبقة 3: الألوان الغائرة

والتفاصيل المطبوعة

الطبقة 4: ملمس السطح
(مصقول مقابل مزخرف)

الطبقة 5: علامة الظهر
ونقطة التثبيت

وَقَرَّ العمل الفني المتجهي مفصلاً حسب الخصائص المادية، بما في ذلك منظورا الأمام والخلف. اعتمد علي خبرة المورد للإشارة إلى التفاصيل التي لا يمكن إعادة إنتاجها بثبات بدلاً من افتراض فجوات خطوط دنيا عامة.

الفجوة الحرجة بين التصييرات الرقمية والسلوك المادي.



المتجه الرقمي مفيد لتخطيط وت مرجع الألوان.



الواقع المادي يتحكم في الوزن، وإحساس الحافة، ومظهر الطلاء، والحركة.

تغيّر التشطيبات المعدنية والانعكاسات المحيطة إدراك اللون جذرياً. لا يمكن للتصيير الرقمي تحديد قوة التثبيت، أو الوزن اللمسي، أو مظهر الطلاء الدقيق. تتطلب البرامج الحرجة عينة مادية قبل الإنتاج.

التحقق من الامتثال، ومتغيرات التصنيع، ولوجستيات التعبئة.

تتطلب التشطيبات الحساسة للسطح فصلاً مادياً. احتكاك الأجزاء المعدنية أثناء النقل سيدمر الطلاء الفاخر. فصل سيناريوهات الأدوات عند الاختيار بين المتغيرات الإقليمية أو المرقمة تسلسلياً.

المرحلة 1:
الامتثال

المرحلة 2:
مصفوفة
المتغيرات

المرحلة 3:
بروتوكول
التعبئة

المرحلة 4:
علامات الكرتون

المعدن الأساسي، تركيب
الطلاء، المواد المقيدة،
انطلاق النيكل، واختبار حمل
استخدام الأطفال.

التقسيم حسب
التصميم،
والتشطيب، ومخطط
اللون، وعلامة الظهر،
والأرقام التسلسلية.

أكياس سائبة مقابل فردية
مقابل علب عرض.

أعداد العبوات الداخلية،
وتقسيمات الوجهة،
والرموز الشريطية.


إطار تنفيذ طلب عرض السعر المركّب.

الشكل والتشطيب	التجميع والامتثال	اللوجستيات والشروط
• اذكر الاستخدام النهائي والكمية والجمهور. • قدّم فناً متجهياً بطبقات. • صف البروز، والملمس، والحواف. • حدّد التشطيب والألوان والمراجع. • حدّد الحلقة والسلسلة والاتجاه.	• اطلب تفاصيل المعدن الأساسي والطلاء. • اذكر احتياجات المواد المقيدة، والحمل، وملامسة الجلد. • اطلب الرسومات وعينات ما قبل الإنتاج.	• حدّد التعبئة الواقية وتعبئة البيع بالتجزئة. • اطلب أعداد العبوات الداخلية والملصقات. • اطلب شروطاً مفصلة للأدوات، والعينات، والشحن، والجدول الزمني.

تتطلب الالتزامات النهائية تحققاً مادياً للتجميع.

يجب اعتماد سلسلة المفاتيح المعدنية المخصصة كتجميع كامل، وليس كرسم شعار فقط. إنشاؤها وتشطيبها وموصلها الحركي

وهندسة الوزن اللمسي وحماية السطح كلها تحدد النتيجة النهائية.



قيد المحتوى: لا تدع سبيكة أو طلاء أو قدرة إنتاج مؤكدة
دون تأكيد مباشر من المورد. لا تعد بحدود دنيا دقيقة أو تصنيفات حمل أو عمر افتراضي دون اختبار المواد.