




ملصقات جلدية مخصصة

دليل التأهيل قبل طلب عرض السعر
ووضع المواصفات

دليل إعداد تقني للمشتريين في قطاع B2B
ومديري العلامات التجارية والمصممين.



من الفكرة إلى الإنتاج



تشخيص الفئة: الخيارات القريبة

ملصقات نقل مخصصة	ملصقات مقصوفة بالقالب مخصصة	ملصقات لفائف مخصصة	ملصقات جلدية مخصصة
اختر هذا المسار للشارات المنفردة، أو الاحتياجات الهيكلية المحددة، أو التطبيق القائم على النقل.	اختر هذا المسار للأشكال المخصصة القياسية، أو الاستخدامات الأوسع للمواد، أو مسارات الإنتاج المختلفة.	اختر هذا المسار عند التطبيق الآلي بكميات كبيرة، أو الحاجة إلى تركيبات مواد محددة، أو الإنتاج على لفائف.	مثالي عندما يتطلب المشروع تحديدًا الطابع الملمسي والفاخر للجلد بدلاً من المواد اللاصقة القياسية.

قارن بين الاستخدام والمادة والبنية وطريقة الطباعة والتشطيب ومسار التعبئة والميزانية
ومدى حساسيتها قبل تثبيت الفئة.

المتغيرات السبعة الأساسية لطلب عرض السعر

شارك هذه الأهداف السبعة
المحددة قبل طلب عرض سعر.

المنطقة 1: الشكل والسياق

1. الاستخدام (أين تتم
مناولته/رؤيته)

2. المقاس المستهدف

3. ملف/مرجع
التصميم

المنطقة 2: المادة

1. توجه المادة


2. تشطيب السطح

المنطقة 3: الخدمات اللوجستية

1. الكمية المستهدفة

2. متطلبات التعبئة

تحديد الشكل: الاستخدام والمقاس والتصميم




الاستخدام

ابدأ بالاستخدام
الفعلي. أين ستم رؤية
المنتج أو
مناولته؟

المقاس والبنية

أكد أهداف
الأبعاد الدقيقة
ومتطلبات الشكل
الهيكلي.



ملف التصميم

أعد ملفات تصميم
متجهة أو عالية
الدقة
ونهاية.

مرجع

إذا لم يكن التصميم
نهاییًا، فأعد مراجع
مرئية واضحة من أجل

هيكل

تحديد المكونات: المادة والتشطيب



تشغيل

توجه المادة

حدد نوع مادة الجلد أو درجتها أو طرازها بدقة
بما يلبي احتياجات المشروع الجمالية
ومتطلبات المتانة.



تشغيل

تشطيب السطح

أكد تفضيلك لكيفية تفاعل التصميم
مع الجلد (مثل النقش البارز،
النقش الغائر، أو الطباعة بالرقائق، أو الطباعة)


تحديد الخدمات اللوجستية: الكمية والتعبئة

الكمية المستهدفة


حدد الحجم المطلوب بدقة.
(تدعم Zigpac حد MOQ منخفضاً للغاية
يبدأ من قطعة واحدة).

متطلبات التعبئة

وضح بالتفصيل كيفية
تنظيم الملتصقات أو تجميعها أو وضعها في
صناديق من أجل
خط التجميع أو التوزيع
بالتجزئة أو التسليم للمستخدم النهائي.



اعتماد المواصفات



لا يمكن ل Zigpac التأكيد إلا
بعد مراجعة المواصفات على:

السعر الدقيق (سعر المصنع)
متطلبات MOQ النهائية
مدد التنفيذ الدقيقة
الشهادات المطلوبة
شروط الشحن

وحدة التنبيه

لا تفترض ثبات MOQ أو مدة
التنفيذ أو الشهادات أو شروط الشحن
قبل المراجعة النهائية للمواصفات.

هل أنت مستعد لطلب عرض سعر؟

قائمة التحقق قبل التقديم

- ☐ تم تحديد الاستخدام الفعلي
- ☐ تم تأكيد المقاس والبنية
- ☐ تم اختيار توجه المادة
- ☐ تم اختيار تشطيب السطح
- ☐ التصميم/المرجع جاهز
- ☐ تم تحديد الكمية المستهدفة
- ☐ تم توضيح متطلبات التعبئة

ميزة Zigpac

	منخفض للغاية MOQ: يبدأ من قطعة واحدة
	استجابة سريعة: رد خلال ساعة، وحتى 5 دقائق
	سعر المصنع: تنافسي ومضمون

تتوفر موارد إضافية (دليل شراء PDF وأدلة صوتية/مرئية) على Zigpac.com. تحدث إلى خبير