


ملصقات مخصصة على لفات دليل المواصفات

دليل عملي لمساعدة مشتري الشركات على
اعتماد الفئة وتحديد المتطلبات الهيكلية وإعداد
طلبات إنتاج دقيقة.



الفرز والتوجيه: اعتماد الفئة


قارن الخيارات المتقاربة حسب الاستخدام والبنية وطريقة الطباعة قبل اعتماد الفئة.

مصفوفة اختيار فئات الملصقات

ملصقات مخصصة على لفات	ملصقات مخصصة مقصوصة بالقالب	ملصقات نقل مخصصة	ورقة ملصقات مخصصة
✓	✗	✗	✗
الأنسب: عندما يتطلب المشروع ملصقات متصلة على لفات، مثل التطبيق الآلي أو التطبيق اليدوي السريع.	الأنسب: عند الحاجة إلى أشكال منفردة للتوزيع أو لوضع العلامة على منتج واحد.	الأنسب: عند الحاجة إلى تطبيق الملصق دون طبقة خلفية.	الأنسب: لعروض التجزئة متعددة الملصقات القابلة للنزع أو المجموعات المجمع.

مكونات مواصفات ملصقات اللفائف

حدّد هذه المتغيرات المادية وفق مكان عرض المنتج وتداوله.



[01] المقاس المستهدف العرض والارتفاع الدقيقان لكل ملصق مقصوص.

اتجاه المادة اتجاه فك اللفافة المحدد [02] للملصقات، وهو أساسي للتطبيق الآلي.

[03] تشطيب السطح الطلاء أو التصفيح الدقيق المطلوب لبيئة الاستخدام.

البنية اختيار المادة الأساسية وفق [04] الاستخدام الفعلي.

نظام تحديد المواصفات

سير عمل متتابع لتحديد متطلبات الإنتاج.

[مسار عمل تحديد المواصفات]

الخطوة 1: تحديد السياق

ابدأ بالاستخدام الفعلي،
وحدد بدقة أين
سيُعرض المنتج وكيف
سيُتداول ويُطبق.

الخطوة 2: اعتماد البنية

أكد المقاس المستهدف
والمادة الهيكلية
الأساسية وفق البيئة
المحددة في الخطوة 1.

الخطوة 3: ضبط التشطيب

اختر تشطيب السطح وحدد
اتجاه المادة المطلوب، أي
اتجاه فك اللفافة.

الخطوة 4: تجهيز الملفات

استكمل ملف التصميم أو
الملف المرجعي وفق المقاس
والقيود الهيكلية المعتمدة.

تنبيهات: متغيرات يجب التحقق منها. لا تفترض ثبات الشروط قبل المراجعة النهائية. تعتمد العناصر التالية كلياً على المواصفات والتصميم والكمية النهائية:



[!] الحد الأدنى لكمية الطلب (MoQ)

ليس معياراً ثابتاً، ويجب تأكيده حسب المادة المختارة ومسار الإنتاج.



[!] مهل التسليم

متغير، ويعتمد على البنية وتعقيد التشطيب وحجم الطلب.



[!] الشهادات

يجب تأكيد شهادات الامتثال أو المواد المحددة بشكل صريح.




[!] شروط الشحن

يجب تحديد مسارات الخدمات اللوجستية والتغليف وتسعيرها كل على حدة.

خط إعداد طلب عرض السعر

البيانات الدقيقة المطلوبة من المشتري لإعداد عرض سعر إنتاج دقيق.



القائمة الرئيسية «جاهز للتسعير». التقط صورة لهذا الملف أو انسخه لإعداد طلب عرض السعر إلى ZIGPAC.

القسم 01: المواصفات الأساسية		القسم 02: متغيرات الإنتاج		القسم 03: الخدمات اللوجستية	
[]	اعتماد الفئة: تأكيد الملصقات المخصصة على لفات بدلاً من الملصقات المقصودة أو الأوراق.	CI	البنية والتشطيب: تم اختيار تشطيب السطح والمادة.	[]	الكمية المستهدفة: تم تحديد الحجم الأولي.
				[]	متطلبات التغليف: تم توضيح متطلبات التعبئة في صناديق والشحن.
[]	الاستخدام الفعلي: تم تحديد البيئة وطريقة التداول.	IC J	اتجاه المادة: تم تحديد اتجاه فك اللقافة.		
			[]		التصميم: تم تجهيز الملف النهائي أو المادة المرجعية.
[]	المقاس المستهدف: تم اعتماد الأبعاد الدقيقة.		[]		التصميم: تم تجهيز الملف النهائي أو المادة المرجعية.

أرسل هذه المتغيرات لبدء المراجعة النهائية لـ MoQ ومهل التسليم والشهادات.