

ملصقات خدش مخصصة

دليل المشتري الشامل و
قائمة مراجعة المواصفات


التخصيص
المشتريات
سلسلة

تأكيد فئة المنتج المناسبة

نقل مخصص	ملصقات لفات مخصصة	قص بالقالب مخصص	ملصقات خدش مخصصة
الأنسب لـ:	الأنسب لـ:	الأنسب لـ:	الأنسب لـ:
حروف ورسومات منفصلة من دون طبقة خلفية.	المعالجة بكميات كبيرة والتطبيق الآلي بالمكينات.	قطع للتوزيع الفردي ومتطلبات محددة لأشكال معقدة ودقيقة.	الكشف التفاعلي، والعروض الترويجية، والعبوات ذات الطابع الترفيهي.
السمة الأساسية:	السمة الأساسية:	السمة الأساسية:	السمة الأساسية:
اندماج سلس مع السطح.	توريد بتغذية مستمرة.	حدود بأشكال مخصصة.	إخفاء السطح.

إذا كان مشروعك يتطلب إخفاءً تفاعلياً للسطح، فاختر ملصقات الخدش.
وإلا، فاستكشف الفئات ذات الصلة.


6 نقاط تحقق للحصول على عرض سعر مثالي



أكمل نقاط المواصفات الست كلها للربط بين الرؤية الإبداعية وواقع التصنيع.




01 الاستخدام



حدد بيئة الاستخدام الأساسية.
هل سيتداول في بيئة بيع بالتجزئة،
أم يُرسل بالبريد مباشرة، أم يُثبت على
عبوة المنتج؟ تحدد العوامل البيئية
الحدود الهيكلية.

02 الخامة والتشطيب



الطبقة 5: فضية/معدنية
طبقة تغطية قابلة للخدش

الطبقة 4: تشطيب خاص

الطبقة 3: خامة أساسية قابلة للطباعة

الطبقة 2: تركيبه اللاصق


الطبقة 1: بطانة الفصل

تتطلب طبقة الخدش تشطيبات أساسية محددة
لتعمل من دون إتلاف الطباعة الموجودة تحتها.



03 المقاسات المستهدفة / إعداد التصميم


03 المقاس المستهدف



حدد الأبعاد الدقيقة (العرض x الارتفاع).

تؤثر المقاسات المخصصة مباشرة في الجدوى الهيكلية، وكفاءة استغلال الخامة، وطريقة الإنتاج.


04 إعداد التصميم



يجب فصل ملفات التصميم فصلاً تاماً. مَيِّز بوضوح بين الرسم الأساسي المطبوع ومنطقة الخدش العلوية باستخدام طبقات هيكلية مستقلة في برنامج التصميم.

05 تدرج الكمية / 06 مسار التعبئة


05 الكمية المستهدفة



حدد إجمالي عدد الوحدات المطلوبة.

يحدد الحجم طريقة الطباعة المثلى (رقمية أو أوفست)
والخيارات الهيكلية المتاحة.

06 احتياجات التعبئة



حدد صيغة التسليم المطلوبة بناءً على
خط التجميع أو التوزيع لديك:

-ألواح كاملة
-قطع منفردة بال قالب
-تجهيز دفعات محددة

ضوابط الإنتاج:

نقاط غير محسومة قبل التسعير

يجب إنهاء المواصفات
قبل تثبيت متطلبات التصنيع.
لا تفترض ثبات المعايير التالية:



الحد الأدنى لكميات الطلب
(. يتغير وفقاً MoQ)
للمقاس النهائي وكفاءة استغلال الخامة.



مدد التنفيذ. تعتمد بدرجة كبيرة
على الطاقة الحالية للمنشأة
وتوفر الخامة المحددة.



الشهادات.
يجب التحقق منها بدقة وفقاً
لللخامات النهائية التي تختارها.



شروط الشحن والتسعير.
يحددها الحجم النهائي بالكامل،
packing

جاهز للحصول على عرض سعر التصنيع

قائمة مراجعة المواصفات



01. تحديد الاستخدام



02. تحديد اتجاه الخامة



03. تأكيد المقاس الدقيق



04. جاهزية التصميم متعدد الطبقات



05. تحديد الكمية المستهدفة



06. اختيار مسار التعبئة

الخطوات التالية

قدم هذه البيانات الست
المحددة إلى ممثل
Zigpac.

تتيح ورقة المواصفات المؤكدة هذه
عرض سعر إنتاج دقيقاً وموثوقاً
وتثبت الحدود الدنيا المحددة للطلب
ومدد التنفيذ.



V1 A