


أكياس الورق المطلوبة حسب الطلب من ZIGPAC: دليل مواصفات B2B

من حالة الاستخدام إلى RFQ: إطار عمل خطوة بخطوة لوضع اللمسات الأخيرة على متطلبات التعبئة والتغليف الخاصة بك.









تحديد التطبيق الأساسي



أبعاد العمارة المكانية




مصفوفة المواد: لماذا الورق المطلي؟


	مخصص المغلفة مصممة لتنبض بالحياة، الفوتوغرافية، والمعقدة مطبوعات متعددة الألوان. ال سطح أملس يمنع امتصاص الحبر وحفظه حواف حادة.		مخصص الأبيض كرافت جمالية نظيفة وبسيطة. يتميز بلمس طبيعي غير لامع حيث يمتص الحبر قليلاً الألياف.
	مخصص خاص أكياس الورق		كرافت مخصصة كرافت مخصصة

التشطيبات السطحية للورق المطلي




إعداد الأعمال الفنية الرقمية

تنظيف ملف المتجهات  يفضل بشدة ملفات المتجهات (AI، EPS، PDF) لتقديم حافة معيبة.	ملف العمل الفني السيئ  خطوط نقطية منقطة، تداخل النص، وخط قطع غير صحيح.
--	---


التنسيق: يفضل بشدة ملفات المتجهات لضمان خلوها من العيوب (AI، EPS، PDF) تقديم الحافة على المغلفة، الأسطح غير الماصة.	مساحة اللون:  يجب أن تكون جميع الملفات مدمجة ل (RGB وليس) CMYK تطابق بدقة إخراج الطباعة التجارية.	ينزف:  يجب أن يمتد العمل الفني الماضية المعينة قطع الخط إذا كان من الحافة إلى الحافة الطباعة مطلوبة.
---	--	--

استخدم إرشادات Zigpac الفنية واطلب عينة والأدلة عبر مركز المعلومات للتحقق النهائي.

استهداف حجم التعبئة اللوجستية



وحدة واحدة



الكرتون الرئيسي



منصة نقالة كاملة

تقييم إجمالي الحجم المطلوب بواسطة موازنة مدة الحملة ضد مساحة تخزين المستودع المتاحة. يتم تغيير عمليات الإنتاج ذات الحجم الأعلى اقتصاد الوحدة.

تحديد متطلبات الحماية الداخلية. تتضمن الخيارات درجة الماجستير القياسية كرتون، أكياس بوليبيغ داخلية واقية التحكم في الرطوبة، ومعبأة بشكل مسطح التسليم مقابل التجميع المسبق

تحديد ما إذا كان الطلب يتطلب كميات كبيرة الشحن إلى التوزيع المركزي مركز أو تقسيم الشحنات المعقدة عبر مواقع البيع بالتجزئة المتعددة. التسليم الهيكلي.

قائمة التحقق من جاهزية RFQ

قائمة التحقق من جاهزية RFQ

قم بتجميع نقاط البيانات الست هذه لضمان معالجة الأسعار الأسرع والأكثر دقة.



1. الملف المكاني: الأبعاد النهائية مذكورة صراحةً على أنها العرض × الارتفاع × الارتفاع.



2. الركيبة: الورق المطلي المحدد (بالإضافة إلى الوزن الأساسي المستهدف/GSM).



3. معالجة السطح: اللمسة النهائية المحددة (لامع، غير لامع، بقعة فوق البنفسجية، رقائق معدنية).



4. الأجهزة: نوع المقبض محدد (حبل، شريط، ملتوي، مقطوع بالقالب).




5. ملف تعريف الحبر: تعريف مدى تعقيد العمل الفني (عدد الألوان، إجمالي تغطية الحبر)



6. الخدمات اللوجستية: تحديد الكمية المستهدفة ووجهة التسليم الأساسية.

ما بعد المواصفات: نقاط التفتيش النهائية



- دعم Zigpac كيف تريد التحدث؟

على استعداد لبناء حقائبك؟ تواصل مع فريقنا من خلال قائمة مراجعة RFQ المكتملة.

