

مواصفات مغناطيسات الثلجة الخشبية المخصصة

مخطط تشخيصي لمصممي المنتجات والمشتريين



تعريف فئة المغناطيس الخشبي

مغناطيسات خشبية مخصصة



- الطابع الجمالي: مظهر طبيعي وعروق متفاوتة ومعالجات مميزة للحواف.
- بيئة العرض: أسطح حديدية داخلية (منزلية/مكتبية زخرفية).

اصطناعي ومعدني



- الطابع الجمالي: موحد للغاية، سهل التوحيد والقولبة.
- عامل التمييز: يفتقر إلى التفاوت الطبيعي ومعالجات الحواف متعددة الطبقات المتأصلة في الخشب.


مغناطيسات المركبات



- بيئة العرض: خارجية ، للاستخدام على المركبات في الرياح الشديدة.
- عامل التمييز: مغناطيسات الثلجة هي قطع زخرفية ويجب ألا تُخصّص مطلقاً لاستخدام المركبات.

تحذير: المغناطيسات الخشبية ليست بديلة لمغناطيسات الراتنج أو المعدن أو المطاط أو المركبات، يجب تحديد نوع الخشب أو الطلاء أو قوة المغناطيس دون تأكيد المصنّع.

تفكيك البنية المادية



التعامل مع التفاوت الجمالي والمادي

هل تفاوت المادة الطبيعية
جزء من الشكل الجمالي المقصود؟

نعم: تقبل التفاوت



عروق طبيعية



خشب مصبوغ



تفاصيل بمظهر محفور

لا: اشترط التجانس



لون مطلي



عمل فني مطبوع



بنية طبقية معتمدة

عادة حاسمة لدى محدد المواصفات:
قدّم دائمًا صورًا مرجعية
للتشطيب المطلوب.
لا تفترض أبدًا أن
«درجة خشبية عامة»
ستتطابق
توقعاتك.

اختيار الشكل البنيوي




هيئة مسطحة

- سماكة قياسية
- يعتمد على عمل فني سطحي أو الحفر
- أدنى تعقيد للتغليف



رسم متعدد الطبقات

- يخلق عمقًا بصريًا
- يتطلب مواصفات محاذاة دقيقة
- تعقيد تغليف متوسط



تذكّار مجسم

- أعلى تعقيد بنيوي
- يؤثر بشدة في جدوى العمل الفني
- يؤثر بشدة في الوزن المادي ومتطلبات التعبئة

تقييم مخاطر البيئة والمناولة



الرطوبة و
المناولة في المطبخ

يتطلب اختبار التشطيب للتحقق من
الالتواء/التدهور.



القرب من
ملامسة الطعام

يتطلب تقييم
سلامة المادة.



ضوء الشمس و
التعرض للأشعة UV

يتطلب اختبار بهتان
العمل الفني/الصبغة.



السحح و
مخاوف استخدام الأطفال

يتطلب اختبار السلامة
البنائية وتشظي الحواف
والتثبيت.

تتطلب المتطلبات الحرجة للسطح أو المادة أو الأداء أو الامتثال
مراجعة إلزامية للعينة والاختبارات قبل الإنتاج.

تقييم سطح العرض المستهدف

الأجهزة المنزلية



طلاءات شفافة سميكة
تشطيبات محبة
ألواح منحنية
المخاطر: ضعف
التماسك المغناطيسي،
واحتمال
الخدش.

خزائن المكاتب



طلاءات مسحوقية
صناعية
صفائح معدنية أرق
أسطح مستوية وصلبة
المخاطر: تفاوت
الالتصاق بحسب
سماكة الطلاء.

الإجراء التشخيصي: يجب مراجعة واختبار سلوك المغناطيس وقوة التماسك ومقاومة الخدش
على أسطح مستهدفة ممثلة. لا تفترض
التصاقًا عامًا بجميع طلاءات الأجهزة والخزائن.

إعداد العمل الفني التقني للإنتاج

قَدِّم مخططات vector
نظيفة لجميع القطع
المشكّلة.

راعِ التأثير البصري
لاتجاه العروق الطبيعية
عند تقاطعه
مع الألوان المطبوعة.


حدِّد بوضوح المكونات
متعددة الطبقات
ومناطق
نمط الحفر المخصصة.

أقر بقيود التفاصيل
الصغيرة وتفاوت لون الحواف
الناتج عن
عملية القطع.



متطلبات الملف: قَدِّم ملفات طباعة عالية الدقة لجميع الأسطح المصورة.

هندسة الجانب الخلفي والملكية الفكرية



قصص المنشأ أو
سرديات العلامة التجارية.

منطقة تثبيت مغناطيس غائرة أو
بمحاذاة السطح.

النص القانوني للبيع بالتجزئة و barcodes
وشعارات الشركات.



فحص ترخيص الملكية الفكرية:

أكد ووثق الترخيص لجميع
المعالم والشخصيات والشعارات المستخدمة
في العمل الفني للتذكار.

التصميم للعرض بالتجزئة والنقل

الخطوة 1: احتياجات العرض بالتجزئة



الخطوة 1: احتياجات العرض بالتجزئة

هل تتطلب الوحدة بطاقة خلفية،
barcode أو ميزة تعليق أو نشرة قصة أو
علبة هدايا فاخرة؟

الخطوة 2: الحماية أثناء النقل



الخطوة 2: الحماية أثناء النقل

للقطع المشكلة أو متعددة الطيقات، اطلب
فرزاً محدداً وتغليفاً واقعياً
للحد من الاحتكاك أو التكسر أو
تلف المكونات أثناء النقل.

الخطوة 3: المقاييس اللوجستية



الخطوة 3: المقاييس اللوجستية

حدّد الكمية المطلوبة لكل تصميم،
وعدد التصميمات الفريدة ونسبة
المزيج، وما إذا كان التغليف الواقى الفردي
إلزامياً لكل وحدة.

قائمة RFQ الرئيسية من 8 نقاط

	5. التقاوت الطبيعي ومعالجة الحواف ومعايير قبول المظهر. ne r a t o pane
	6. متطلبات تثبيت المغناطيس والمناولة.
	7. الكمية حسب التصميم ونسبة المزيج واحتياجات التغليف الفردي.
	8. معايير العينة/الاختبار للتشطيب والتجميع والسطح والامتثال.
	. الاستخدام المقصود (بيع بالتجزئة، تذكار، هدية، ترويجي).
	مظهر الخشب واتجاه التشطيب والشكل ومفهوم الطبقات
	العمل الفني ومخططات القطع vector والألوان ومحتوى الجانب الخلفي.
	أسطح العرض المستهدفة و التعرض البيئي.

تأمين الالتزامات التقنية والتجارية الالتزامات

قاعدة عرض السعر

لا تطلب عرض السعر إلا بعد تحديد التصور ومتطلبات البناء والعمل الفني والتثبيت والسياق وتغليف التجزئة بوضوح.

إلزامية المراجعة

تتطلب الالتزامات النهائية مراجعة عرض السعر والعمل الفني والمادة. وتتطلب الأمور الحرجة مراجعة مادية للعينة والاختبارات.

تقييد صارم: لا تدّع نوعًا محددًا من الخشب أو الطلاء أو قوة المغناطيس أو حالة الاستدامة، أو الوقت دون تأكيد صريح من المصنّع.