


ملصقات ختم شمعي مخصصة

ملف المشتريات و
قائمة التحقق قبل طلب عرض السعر



نوع المستند:
تشخيص الفئة

المنتج:
Zigpac

الهدف:
مشتريات B2B
وتصميم العلامة التجارية



تسلسل تحديد المواصفات



الخلاصة الرئيسية: يؤدي تجاوز التسلسل إلى عروض أسعار غير دقيقة. أكمل المراحل الثلاث قبل بدء طلب عرض السعر.

تحقق من ملائمة الفئة

تشخيص الفئة: الأختام الشمعية مقابل الخيارات المجاورة

ملصقات نقل مخصصة	ملصقات لفائف مخصصة	ملصقات مقصوفة بالقالب مخصصة	ملصقات ختم شمعي مخصصة
اتجه إلى خيار آخر إذا كان التصميم يتطلب عناصر منفصلة (شارات) تطبق دون خلفية ظاهرة.	اتجه إلى خيار آخر إذا تحولت الأولوية إلى التطبيق الآلي بكميات كبيرة أو التقشير اليدوي السريع.	اتجه إلى خيار آخر إذا كانت الأولوية للأشكال المخصصة أو ركائز خامات محددة أو توزيع القطع بشكل فردي.	تكون الأنسب عندما يتطلب المشروع تحديدًا مظهر ختم شمعي كلاسيكيًا وملموًا وطريقة تطبيقه.
			


تكوين المواصفات المادية

الحجم والبنية

حدّد الأبعاد الدقيقة
والعمق البنيوي.

تشطيب السطح

حدّد الملمس النهائي
والتشطيب العاكس.




اتجاه الخامة


اختر تركيبة الخامة
الأساسية المناسبة
لبينة التداول المقصودة.

بيئة الاستخدام
أين ستتم رؤية المنتج أو
تداوله؟ يحدد الاستخدام الفعلي
متطلبات متانة الخامة.

المتطلبات التشغيلية واللوجستية




المدخلات: التصميم
جاهزية ملف التصميم. قَدِّم تنسيقات جاهزة
للإنتاج أو مراجع بصرية دقيقة مطلوبة
لرسم البنية.



المخرجات: الحجم والتعبئة
حدّد الكمية المستهدفة بدقة. اذكر أي
احتياجات تعبئة خاصة (مثل الدفعات المحددة والطبقات
الواقية) التي تؤثر مباشرة في تكاليف الإنتاج.

معادلة عرض السعر ومخاطر الإنتاج



قاعدة مشتريات حاسمة: لا تفترض مقاييس ثابتة قبل المراجعة النهائية
للمواصفات. البنود التالية هي نتائج لمواصفاتك وليست
ضمانات عامة:



الحد الأدنى لكمية الطلب (MOQ)



مهل الإنتاج



الشهادات



شروط الشحن وتكاليفه

قائمة التحقق قبل طلب عرض السعر

استراتيجي ومادي	لوجستي وتجاري
☐ تم تأكيد الاستخدام الأساسي وبيئة التداول. ☐ تم التحقق من فئة الختم الشمعي مقارنة بالخيارات المجاورة (مقصوص بال قالب، لفائف، نقل) ☐ تم رسم أبعاد الحجم والبنية الدقيقة. ☐ تم اختيار اتجاه الخامة وتشطيب السطح.	☐ تم إعداد ملف تصميم جاهز للإنتاج أو مرجع. ☐ تم تحديد الكمية المستهدفة. ☐ تم تحديد احتياجات التعبئة والتقسيم إلى دفعات الخاصة. ☐ تم الإقرار بأن MOQ ومهل الإنتاج تنتظر مراجعة المواصفات.

أرسل بيانات الملف المجمعة إلى Zigpac لتسريع إصدار عرض السعر.